



Identificación de la Actividad

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Expediente: | DFZ-2015-3011-XI-NE-EI |
| Periodo: | 11-2014 |
| Rut: | 76525530-9 |
| Empresa: | SERVICIOS DEL SUR LTDA. |
| Establecimiento: | SERVICIOS DEL SUR LTDA. (AYSEN) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (INFILTRACION) |
| Norma de Emisión: | DS.46/02 |
| RPM Vigente: | SISS N°2441 de fecha 18-08-2010 |

Detalle de la Evaluación

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 14-10-2015