



Identificación de la Actividad

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Expediente:        | DFZ-2015-2383-IX-NE-EI                             |
| Periodo:           | 10-2014                                            |
| Rut:               | 3275870-3                                          |
| Empresa:           | JUAN ERNEST SIEFELD G.                             |
| Establecimiento:   | JUAN ERNEST SIEFELD GUNDLACH (PISC. BELEN DEL SUR) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (ESTERO PUENTES)                           |
| Norma de Emisión:  | DS.90/00                                           |
| RPM Vigente:       | SISS N°3003 de fecha 28-07-2008                    |

Detalle de la Evaluación

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 12-10-2015*