



Identificación de la Actividad

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Expediente:        | DFZ-2014-2589-X-NE-EI           |
| Periodo:           | 01-2014                         |
| Rut:               | 96633780-K                      |
| Empresa:           | MARINE HARVEST CHILE S.A.       |
| Establecimiento:   | MARINE HARVEST (SECTOR CHAMIZA) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (RIO CHAMIZA)           |
| Norma de Emisión:  | DS.90/00                        |
| RPM Vigente:       | SISS N°1369 de fecha 09-04-2008 |

Detalle de la Evaluación

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-12-2014