



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-2137-VII-NE-EI
Periodo:	09-2014
Rut:	79798290-3
Empresa:	SALMONES COLBUN LTDA
Establecimiento:	SALMONES COLBUN LTDA. (CANELO I -CANAL VISTA HERMOSA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL VISTA HERMOSA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3682 de fecha 23-11-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	07-10-2014	Fecha Límite para Envío:	20-10-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 04-10-2015