



### Identificación de la Actividad

|                    |  |
|--------------------|--|
| Expediente:        | DFZ-2013-2966-III-NE-EI                    |
| Periodo:           | 05-2013                                    |
| Rut:               | 61704000-K                                 |
| Empresa:           | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE    |
| Establecimiento:   | CODELCO CHILE - DIVISION SALVADOR          |
| Punto de descarga: | PUNTO 2 (TRANQUE DE RELAVES PAMPA AUSTRAL) |
| Norma de Emisión:  | DS.90/00                                   |
| RPM Vigente:       | SISS N°2415 de fecha 17-06-2009            |

### Detalle de la Evaluación

|                   |                             |            |                             |            |                            |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío<br>Autocontrol: | 24-06-2013 | Fecha Límite para<br>Envío: | 20-06-2013 | Entrega fuera del<br>plazo |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|

### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014*