



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-3465-XIII-NE-EI
Periodo:	06-2013
Rut:	96529310-8
Empresa:	CMPC TISSUE S.A.
Establecimiento:	CMPC TISSUE S.A. (ISLA DE MAIPO)
Punto de descarga:	PUNTO 2 (RIO MAIPO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3455 de fecha 02-09-2011

### Detalle de la Evaluación

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### **Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### **Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### **Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.