

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2014-2537-XIII-NE-EI
Periodo:	01-2014
Rut:	82206800-6
Empresa:	AGRICOLA ISLA MIRAFLORES LTDA.
Establecimiento:	AGRICOLA ISLA MIRAFLORES LTDA. (BODEGA DE VINOS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL GACITUA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2991 de fecha 28-08-2006

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-02-2014	Fecha Límite para Envío:	20-02-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 30-12-2014*