



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-2561-XIII-NE-EI
Periodo:	01-2014
Rut:	90331000-6
Empresa:	CRISTALERIAS DE CHILE S. A.
Establecimiento:	CRISTALERIAS CHILE S. A. (PADRE HURTADO)
Punto de descarga:	PUNTO 2 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°3123 de fecha 01-09-2006

### Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	03-02-2014	Fecha Límite para Envío:	20-02-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-12-2014*