



Identificación de la Actividad

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Expediente:        | DFZ-2015-1014-VII-NE-EI         |
| Periodo:           | 07-2014                         |
| Rut:               | 79798290-3                      |
| Empresa:           | SALMONES COLBUN LTDA            |
| Establecimiento:   | SALMONES COLBUN S.A. (LA SUIZA) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (RIO MAULE)             |
| Norma de Emisión:  | DS.90/00                        |
| RPM Vigente:       | SISS N°3586 de fecha 19-11-2007 |

Detalle de la Evaluación

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

