



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-974-XI-NE-EI
Periodo:	10-2013
Rut:	76525530-9
Empresa:	SERVICIOS DEL SUR LTDA.
Establecimiento:	SERVICIOS DEL SUR LTDA. (AYSEN)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (INFILTRACION)
Norma de Emisión:	DS.46/02
RPM Vigente:	SISS N°2441 de fecha 18-08-2010

### Detalle de la Evaluación

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### **Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### **Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### **Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.