



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-6384-VII-NE-EI
Periodo:	09-2013
Rut:	79798290-3
Empresa:	SALMONES COLBUN LTDA
Establecimiento:	SALMONES COLBUN LTDA. (EL COLORADO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL LOS TREMOS)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1750 de fecha 06-06-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	03-10-2013	Fecha Límite para Envío:	21-10-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2013