

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2015-4572-VIII-NE-EI
Periodo:	01-2015
Rut:	87820600-2
Empresa:	AGR. Y GANADERA CHILLAN VIEJO LTDA
Establecimiento:	AGR. Y GANADERA CHILLAN VIEJO LTDA. (EL PEUMO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL LARQUI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5004 de fecha 10-12-2008

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	09-02-2015	Fecha Límite para Envío:	20-02-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-01-2016*