



Identificación de la Actividad

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Expediente:        | DFZ-2015-6065-VII-NE-EI             |
| Periodo:           | 07-2015                             |
| Rut:               | 79798290-3                          |
| Empresa:           | SALMONES COLBUN LTDA                |
| Establecimiento:   | SALMONES COLBUN LTDA. (EL COLORADO) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (CANAL LOS TREMOS)          |
| Norma de Emisión:  | DS.90/00                            |
| RPM Vigente:       | SISS N°1750 de fecha 06-06-2007     |

Detalle de la Evaluación

|                   |                             |            |                             |            |                             |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío<br>Autocontrol: | 20-08-2015 | Fecha Límite para<br>Envío: | 20-08-2015 | Entrega dentro del<br>plazo |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 01-12-2015