

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2013-1596-VII-NE-El
Periodo:	01-2013
Rut:	79798290-3
Empresa:	SALMONES COLBUN LTDA
Establecimiento:	SALMONES COLBUN LTDA. (CANELO II -CANAL COLIN)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL COLIN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3588 de fecha 19-11-2007

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-02-2013	Fecha Límite para Envío:	20-02-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 18-12-2013*