



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-6015-VII-NE-EI
Periodo:	07-2015
Rut:	95304000-K
Empresa:	CMPC MADERAS S.A.
Establecimiento:	CMPC MADERAS S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 2 (ESTERO MARHUECO - CANCHA INVIERNO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3131 de fecha 01-09-2006

### Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	06-08-2015	Fecha Límite para Envío:	20-08-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 01-12-2015*