



### Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-5332-IX-NE-EI
Periodo:	04-2015
Rut:	86381300-K
Empresa:	FRUTERA SAN FERNANDO
Establecimiento:	FRUTERA SAN FERNANDO (FREIRE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO COLINA 1)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1106 de fecha 04-04-2011

### Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	01-06-2015	Fecha Límite para Envío:	20-05-2015	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 01-12-2015*