

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2017-1201-XIV-NE-EI
Periodo:	08-2016
Rut:	96505760-9
Empresa:	COLBUN S.A.
Establecimiento:	COLBUN S.A. (CENTRAL HIDROELECTRICA SAN PEDRO)
Punto de descarga:	PISCINA 1 (RIO SAN PEDRO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°678 de fecha 02-03-2011

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	09-09-2016	Fecha Límite para Envío:	20-09-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 21-04-2017*