



### Identificación de la Actividad

|                    |  |
|--------------------|--|
| Expediente:        | DFZ-2017-1094-IV-NE-EI   |
| Periodo:           | 08-2016  |
| Rut:               | 96576920-K   |
| Empresa:           | COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA.                                  |
| Establecimiento:   | COMPAÑIA BARRICK CHILE GENERACION LTDA. (CENTRAL TERMICA PUNTA COLORADA) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (QUEBRADA LOS CHOROS)  |
| Norma de Emisión:  | DS.90/00   |
| RPM Vigente:       | SISS N°246 de fecha 29-01-2010   |

### Detalle de la Evaluación

|                   |                             |            |                             |            |                             |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío<br>Autocontrol: | 01-09-2016 | Fecha Límite para<br>Envío: | 20-09-2016 | Entrega dentro del<br>plazo |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|

### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 21-04-2017*