



### Identificación de la Actividad

|                    |   |
|--------------------|---|
| Expediente:        | DFZ-2017-2547-XIII-NE-EI                  |
| Periodo:           | 11-2016                                   |
| Rut:               | 78998500-6                                |
| Empresa:           | PEDRO VALDIVIESO Y CIA LIMITADA           |
| Establecimiento:   | SERVICIOS SANITARIOS NORTE LTDA. (TILTIL) |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (INFILTRACION)                    |
| Norma de Emisión:  | DS.46/02                                  |
| RPM Vigente:       | SISS N°2186 de fecha 28-05-2008           |

### Detalle de la Evaluación

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.

#### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular no presenta información para el punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017*