



### Identificación de la Actividad

|                    |  |
|--------------------|--|
| Expediente:        | DFZ-2017-3323-VIII-NE-EI                     |
| Periodo:           | 12-2016                                      |
| Rut:               | 96510970-6                                   |
| Empresa:           | PANELES ARAUCO S.A.                          |
| Establecimiento:   | PLANTA TERCIADO ITATA DE PANELES ARAUCO S.A. |
| Punto de descarga: | PUNTO 1 (RIO ITATA)                          |
| Norma de Emisión:  | DS.90/00                                     |
| RPM Vigente:       | SISS N°1404 de fecha 24-05-2005              |

### Detalle de la Evaluación

|                   |                             |            |                             |            |                             |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| Control de Plazos | Fecha envío<br>Autocontrol: | 18-01-2017 | Fecha Límite para<br>Envío: | 20-01-2017 | Entrega dentro del<br>plazo |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|

### Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.

### Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

El titular informa que no se descargó riles a través del punto de control durante el período evaluado.



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 24-04-2017*