



8216

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE CALIDAD, NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 23/04/16	1.2 Hora de inicio: 12:15	1.3 Hora de término: 13:20
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Industria de Alimentos	1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. Vicuña Mackenna 4230, Maun.	
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Nestlé Chile S.A.		1.7 Domicilio: Av. Vicuña Mackenna 4230, Maun.
1.8 RUT o RUN: 80.703.000-8	1.9 Teléfono: 225506000	1.10 Correo electrónico: -
1.11 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Guillermo Cereceda Depix.		1.12 Domicilio de notificación por correo:
1.13 RUT o RUN: 2.454.385-5	1.14 Teléfono: 225506425	1.15 Correo electrónico: guillermo.cereceda@ch.nestle.com.

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada Motivo: Denuncia: Oficio: Otro:
2.3 Instrumento de Carácter Ambiental que regula el proyecto, actividad o fuente fiscalizada:	Decreto 66/09
2.4 Objeto de la Inspección Ambiental:	Solicitud del titular.

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3.4 Imprevistos: No hubo		
3.5 Actividades Pendientes: No		

4. OBSERVACIONES
No hay: se visitó por solicitud del usuario, para definir exigencias a cumplir.

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado por el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
Enrique Rojas Flores	Servicio de Salud RM	



6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

① En esta inspección por solicitud del titular, se constató la existencia de un horno de Cocción de leche usada, registro PR-14068, el que funciona con gas licuado como combustible. ② El titular incurre en como los interiores por dicho producto y todo resto para el calentamiento. ③ Los gases de combustión generados por el quemador van a un intercambiador de calor, luego salen al exterior, según por lo cual tienen combustión para por lo que solo deben cumplir con la norma de monóxido de carbono de 100ppm midiendo con método CH3A, según por lo cual debe realizar este análisis anualmente. (El titular hizo medición el 12/01/18).

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

6.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

6.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Sr. Guillermo Lereceda Depex.

Firma encargado actividad: