

Informe de Ensayo (AC-041)



**LABORATORIO AMBIENTAL LINNAEUS
LTDA.**

Dirección:

Ines Gallardo 2129; Pelluco, Puerto Montt, Puerto Montt

N° Informe: 173360

Proyecto: Control Muestras de Aguas Superficiales

Ciudad / Región: Valdivia, Decimocuarta Región

Recepción Laboratorio: 06/08/2013 09:15:46

Muestreado por: Cliente

Resultados e Información del Muestreo

N°	Ident. Cliente	Lugar Muestreo	Punto	Muestra	Matriz	Fecha y Hora Término Muestreo
173360-01	Procesadora de Carnes del Sur Ltda.	Valdivia	E-1 Impacto	Puntual	Aguas superficiales	05/08/2013 15:00:00

Parámetros	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Aceites y Grasas	mg/L	<5,0	07/08/13 11:29	SM-5520 D(2)
Detergentes aniónicos	mg SAAM/L	<0,10	07/08/13 10:03	SM-5540C(2)
Sólidos sedimentables	ml/L	<0,1	06/08/13 09:16	SM-2540 F(2)
Sólidos suspendidos totales	mg/L	9,0	06/08/13 09:16	SM-2540 D(2)

N°	Ident. Cliente	Lugar Muestreo	Punto	Muestra	Matriz	Fecha y Hora Término Muestreo
173360-02	Procesadora de Carnes del Sur Ltda.	Valdivia	E-1 Impacto	Puntual	Aguas superficiales	05/08/2013 15:00:00

Parámetros	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	220	06/08/13 10:09	SM-9221E(2)
Coliformes Totales	NMP/100 ml	1,6E+3	06/08/13 10:09	SM-9221B(2)

173360-01 (2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th Edition 2005.

173360-02 (2) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th Edition 2005.

173360-02 Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 8,7°C

173360-02 El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 19:09 hrs., envases sin Na2S2O3.

Fecha Emisión Informe: 13/08/2013



* 1 7 3 3 6 0 1 3 8 A S 1 0 5 6 3 4 X *

Ximena Cuadros M.
Ejecutivo Técnico