



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 6

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

02 - Abril - 2013

1.2 Hora de inicio

10:50 hrs

1.3 Hora de término

15:00 hrs

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CENTRAL Hidroeléctrica CHACAYES S.A.

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

OPERACIÓN

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

RESERVA NACIONAL TRO DE LOS CIPRESES

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Pacific Hydro CHACAYES S.A.

Domicilio:

FUNDO SIERRA NEVADA S/Nº
MACHALI

RUT o RUN:

76.006.855-1

Teléfono:

072-331429

Email:

Lpinto @ PacificHydro.cl

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

JOSE ANTONIO VALDES GARMONA

Domicilio:

ISIDORA Goyenechea 3520
Piso 9, LAS CAÑAS SANTIAGO

RUT o RUN:

6.064.953-7

Teléfono:

02-5194200

Email:

Lpinto @ PacificHydro.cl

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

LUIS PINTO

Domicilio:

FUNDO SIERRA NEVADA S/Nº
MACHALI

RUT o RUN:

9.972.223-1

Teléfono:

072-331429

Email:

Lpinto @ PacificHydro.cl

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI

NO

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada:

☒

2.2 No programada:

Motivo; Denuncia

Oficio:

Otro:



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 2 DE 6


3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN DE CAMINO (PORTENAS MUSTA QUEBRADA SECA)
INSPECCIÓN INSTALACIÓN DE FENA
INSPECCIÓN DE BOTADERO
INSPECCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A BOCATOMA CIPNESES



4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 162/2008 Central Hidroeléctrica CHACAYES
RCA 177/2009 Portal de Acceso Construcción TUNEL DE BAJA Presión
RCA 229/2009 LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 2x220 KV CHACAYES-MAITEVES
RCA 22/2010 EXTRACCIÓN DE ARIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRAL
HIDROELECTRICA CHACAYES, SEGUNDA PRESENTACIÓN
RCA 114/2010 OPTIMIZACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
EXISTENTE ENTRE CENTRAL COYA-SUBESTACIÓN TAP OFF PAUCAL
RCA 20/2012 Proyecto Camino Operación Bocatoma. CIPNESES



5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al ingreso:

SI — NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

SI — NO ☒
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada
por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)			
Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	
6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental: (En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)			
			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			
			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

7. OBSERVACIONES

6



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- ① SE CONSTATA QUE CAMINO SE ENCUENTRA OPERATIVO, PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS MENORES. EL ANCHO DE CAMINO ES DE 4 METROS APROXIMADO. EL CAMINO COMIENZA DESDE EL KM. 0 HASTA EL KM. 12,9 (TRAMO 1,2) DONDE SE ENCUENTRA LA QUEBRADA SECA.
- ② SE CONSTATA EN TERRENO QUE DONDE SE UBICABA LA INSTALACION DE PAND UTM 369.245 y 6200048, SE ESTAN REALIZANDO RESTAURACION DEL TERRENO CON ESPECIES NATIVAS DE LA MISMA CUENCA (CIPRES, QUILLAY, MAIEN, ETC), PARA ASEGURAR EL EMPRENDIMIENTO DE LAS ESPECIES, SE INSTALO SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO. ESTE ADENAS CUENTA CON CIERRE PERIMETRAL COMPUESTO POR POLIVAS DE MADERA Y SHUBRE PUNAS.
- ③ SE INSPECCIONA BOTADERO, EL CUAL FUE RESTAURADO CON ESPECIES NATIVAS DE LA MISMA CUENCA (CIPRES, QUILLAY, MAIEN, ETC), PARA ASEGURAR EL EMPRENDIMIENTO DE LAS ESPECIES, SE INSTALO SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO. ADENAS CUENTA CON CIERRE PERIMETRAL, COMPUESTO POR POLIVAS DE MADERA Y SHUBRE PUNAS. UTM 369.740 y 6199979
- ④ CAMINO DE ACCESO A BOTADERO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y TIENE UN ANCHO DE 4 METROS APROX, SE ENCUENTRA COMPACTADO. INICIO DE CAMINO COORDENADAS UTM 370.477 y 6198262
FIN CAMINO COORDENADAS UTM 370.595 y 6198438 (BOTADERO CIPRES)
EN TRAYECTO A BOTADERO SE OBSERVAN OBRAS DE CONTROL DE TALUDES, UBICADAS EN COORDENADAS UTM 370.547 y 6198213. ESTAS SON CONSTITUIDAS POR TABLONES DE MADERA, SUJETOS POR FIENOS ENTENDIDOS EN EL SUELO.

Todos las coordenadas estan en ~~en~~ UTM Datum WGS-84
Huso 19 Zona H.

7
0



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Luis PiuTo	PacificHoro	LpiuTo@PacificHoro.cl	072-331429	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):