



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 8

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 21 / 02 / 2013		1.2 Hora de inicio: 13:00	1.3 Hora de término:
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Piscicultura Estero Peuco		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Operación	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Km. 2 Cam. Internacional Iquima - Melipeuco			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Pesquera Los Fiordos Ltda.		Domicilio: Av. Diego Portales # 2000 Piso 8 - Pto. Montt.	
RUT o RUN: 77.872.420-7	Teléfono: 65-484700	Email: sdelgado@losfiordos.cl	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Sady Delgado Barrientos		Domicilio: Av. Diego Portales # 2000 Piso 8 - Pto. Montt.	
RUT o RUN: 8.929.166-6	Teléfono: 65-484700	Email: sdelgado@losfiordos.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Andrés Cruz Almendras		Domicilio: Cam. Internacional 1 Iquima Km 2 Melipeuco	
RUT o RUN: 13.963.681-3	Teléfono: 45-581237	Email: acruz@losfiordos.cl	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/> Motivo; Denuncia: <input type="checkbox"/> Oficio: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>
--	--



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Verificar el cumplimiento legislación ambiental del proyecto
agendados al Sistema Productivo y las condiciones del
área de influencia.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA Nº 0042 / 2003
RCA Nº 0030 / 2005.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición al ingreso:</p> <p>SI _____ NO <u>X</u></p>	<p>En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.</p>
<p>5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:</p> <p>SI _____ NO <u>X</u> (solo SMA)</p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.</p>



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con X según corresponda)			
Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	
6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental: (En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)			
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

7. OBSERVACIONES

La visita se realizó en un ambiente de cordialidad y buena disposición para discutir los diferentes aspectos del proyecto y normativos asociados a la inspección.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo a las potaciones programadas en la visita, se realizan las siguientes observaciones:

Estación 1: 1.- Se solicitaron los documentos asociados a permisos, compromisos y cumplimiento establecidos: informe monitoreo anual cuerpo receptor (RA Nº 42/2003), informe autocontrol y producción monitoreo efluentes (D.S. 90 JINSEOPRES), certificación disposición de todo tipo de residuos (lodos, metalizados, sólidos domiciliarios, sólidos industriales, sólidos peligrosos); programa aplicación fármacos; planes contingencia y registros asociados a los mismos; reporte contingencias año 2012; datos de producción anual y layout de la planta; abono sumonistrado anual.

2.- Recopilados y tomados a la vista los antecedentes se hacen observaciones respecto a: (a) el informe monitoreo anual cuerpo receptor no está disponible en el centro, sólo existe carta de envío de dicho informe al SEA con fecha junio 2012, no pudiéndose en el acto constatar la inexistencia de alteraciones a la calidad del agua del cuerpo receptor (Río Puelo); (b) respecto al uso de fármacos no se encuentran disponibles los registros que permitan clasificar el uso adecuado de estos por lo que el titular se compromete a entregar su entrega en 5 días hábiles posterior a la fecha actual; (c) asociados a planes contingencia se solicitan los registros de mantenimiento de rotaplores y enclaves, los cuales no existen actualmente, ante lo cual el titular se compromete a implementar lista de...

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

queo e integrando al Sistema Gestión Calidad del proyecto; (d) respecto a los datos de producción 2012, estos serán enviados en 5 días hábiles por parte del titular (egresos mensuales de biomasa viva y muerta en m² de ejemplares, peso promedio biológico, biomasa en kg y existencia al 31 de diciembre 2012 como stock remanente en los mismos términos); se informa que el alimento anual suministrado en año 2012 fue de 494,283 Ton.

3.- Se fotografio fronts estación 1 y se adjunto layout de la planta actualizado.

Estación 2: Se verifico la presencia de rejilla instalada en vertiente 2, correspondiente a llozatorna de un total de 6 existentes operativas; se dejó registro fotográfico.

Estación 3: Sistema ensilaje en funcionamiento como sistema de tratamiento de mortalidades, adecuadamente operativo. Se dejó registro fotográfico.


Estación 4: Sistema tratamiento de lodos operativo en su totalidad, no detectándose olores ni vertidos en el área. La rejilla de evitación de fuga de peces se encontraba fuera de su lugar, situación que fue remediada inmediatamente. La piscina de decantación de 1.200 m² y de 6,3 m prof. señalada en RCA no existe y en su reemplazo se encuentran 2 pilotas de concreto, la primera que recibe lodo (decantador de sólidos gruesos) y la segunda decantador de sólidos más finos.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Habiéndose constatado esta discrepancia, el titular deberá regularizar esta parte del proyecto, aportando la información necesaria en un plazo de 30 días a partir de esta fecha. Se anexa fotografía de la estación.

Estación 3 : Realizada la inspección ocular en esta estación, que corresponde al cuerpo receptor, no se observaron elementos sólidos producto de la actividad en el terreno adyacente (ribera), tampoco en el cauce, no se perciben olores intensos ni formación de hongos en el sustrato pedregoso del río. Se registra fotográficamente.



Nº	Descripción
1	Registro uso fármacos año 2012.
2	Registro mantención equipos de ensaje y rotófillos
3	Datos de producción 2012 (Biomasa viva y muerta Egresos mensuales desde enero a diciembre, en n.º ejemplares, peso promedio biológico y biomasa en Kg; y el stock de materia al 31 diciembre de 2012 en n.º ejemplares, peso promedio biológico y biomasa en Kg.)
4	Antecedentes para regularización patentes y proceso de decantación conforme a su actual situación en relación a lo establecido en la PCA.

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

[illegible]



11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):


Audrey Cruz A.

LAYOUT PISCICULTURA MELIPEUCO

CODIGO	: D-MEL-MAN-01
--------	----------------

FECHA	: 24/01/2011
-------	--------------

REVISION	: 01
----------	------





THINK FRESH

Puerto Montt, Junio de 2012

Señor
Eduardo Rodríguez Sepúlveda
Director Regional SEA
Vicuña Mackena 224
Temuco

**Ref.: Envío de informe de Monitoreo de calidad de
agua en Puntos de captación y descarga de
Piscicultura Estero Peuco.**

De nuestra consideración:

Por la presente, le envío a Usted copia del análisis Calidad de Aguas, para cumplir con el compromiso ambiental voluntario dispuesto en la Resolución Exenta N°42/2003 de Mayo del 2003, que califica ambientalmente favorable el proyecto Piscicultura Estero Peuco de Los Fiordos Ltda.

Se adjunta Informe de resultados realizado por el Laboratorio Agroindustria de Universidad de la Frontera N° 33717, 33172 y 17495.

Esperando una favorable acogida a estos antecedentes, saluda atentamente a Usted,

Bárbara Lagos Adasme
Departamento Ambiental
Los Fiordos Ltda.



09/07/12

LOS FIORDOS LTDA.
Edificio Empresarial, Avenida Diego Portales 2000, Piso 8, Puerto Montt
Fono (65) 484700 * Fax (65) 484701
www.supersalmon.com