



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 6

## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

24/04/2013

1.2 Hora de inicio

13:30

1.3 Hora de término

14:15

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE FLUJO PZO  
ALAKALUF 6

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Operación

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes  
170 Kms. al Norte del Puente Aunas

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

GEOPARK CHILE Limited

Domicilio:

Santaro Morero 102

RUT o RUN:

76.129.094-0

Teléfono:

56-061.2445100

Email:

cmunoz@geo-park.com

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CHRISTIAN MUÑOZ BECERRA

Domicilio:

Santaro Morero 1021

RUT o RUN:

8.640.515-6

Teléfono:

56-061.2745102

Email:

cmunoz@geo-park.com

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

Omar Villagran Mancilla

Domicilio:

Santaro Morero 1021

RUT o RUN:

13.527.964-1

Teléfono:

56-061.27421800

Email:

ovillagran@geo-park.com

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI

NO

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada:

X

2.2 No programada:

Motivo; Denuncia

Oficio:

Otro:





### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Ubicación del Proyecto
- Fiscalización superficie comprometida
- Verificación existencia de especies de flora protegidas
- Verificación de existencia de sitios de importancia para fauna silvestre
- Aplicación Plan Intervención cubierta vegetal

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Ley 19.300 sobre Bases Generales Medio Ambiente  
DS 94/01 del Ministerio Secretario General  
de la Presidencia  
Resolución de Calificación Ambiental 091/2010

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición  
al ingreso:

SI ☐ NO ☐

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de  
Fuerza Pública para el  
ingreso a la Actividad  
Fiscalizada:

SI ☐ NO ☐

(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



## 6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

### 6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

### 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

## 7. OBSERVACIONES

1. La línea de flujo se encuentra ubicada al costado del camino por lo que no fue necesario la intervención de la cubierta vegetal para el tránsito de maquinarias para la construcción de la línea de flujo. -






#### 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Ubicación: coordenadas de inicio de la construcción de la línea de flujo: coord.  $872742E - 4221189N$  WGS-84.
2. Ancho de la franja de intervención: aproximadamente 4 mts.
3. No hay presencia de apozamiento de agua.
4. No hay presencia de flora protegida.
5. No hay presencia de sitios de importancia para especies de fauna silvestre.
6. Se aplicó el Plan de Intervención de la cubierta vegetal, pero no se han realizado medidas agronómicas. -





**10. FISCALIZADORES** (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile  
Miraflores 178, piso 7, Santiago | [www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)





11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre ( Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Omar Villogren M.	Geopark	ovillogren@geo-park.cl 56 061-27421800		

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):