



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 6

## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

#### 1.1 Fecha de Inspección:

24/04/2013

#### 1.2 Hora de inicio

12:40

#### 1.3 Hora de término

13:25

#### 1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CONSTRUCCIÓN LINEA DE FLUJO POZO  
ALAKALUF X-1

#### 1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Operación

#### 1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Comuna San Gregorio, Provincia de Magallanes  
170 Kms al Norte de Punta Arenas

#### 1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

GEO PARK CHILE LIMITED

#### Domicilio:

Lautaro Navarro 1021

#### RUT o RUN:

76.129.094-0

#### Teléfono:

56-61-2745100

#### Email:

cmunoz@geo-park.com

#### 1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

CHRISTIAN MUÑOZ BECERRA

#### Domicilio:

Lautaro Navarro 1021

#### RUT o RUN:

8640.515-6

#### Teléfono:

56-61-2745102

#### Email:

c.munoz@geo-park.com

#### 1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

Omar Villagran

#### Domicilio:

Lautaro Navarro 102

#### RUT o RUN:

13.527.964-1

#### Teléfono:

56.061.27421800

#### Email:

ovillagran@geo-park.com

#### 1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI

X

NO

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

#### 2.1 Programada:

X

#### 2.2 No programada:

#### Motivo; Denuncia

#### Oficio:

#### Otro:





### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Ubicación del Proyecto.
- Fiscalizar superficie intervenida.
- Verificar existencia de flora protegida.
- Verificar presencia de importancia para especies de fauna silvestre (sitio de alimentación, nidificación, reproducción).
- Aplicación del Plan de Intervención de la Cubierta Vegetal.

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

- Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente
- D.S. 95101 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- R.C.A. 045/2009

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI ☐ NO ☐

(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



## 6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

### 6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

### 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

## 7. OBSERVACIONES

1.- La línea de flujo se encuentra al costado de un camino por lo que no fue necesario intervenir la cubierta vegetal para el tránsito de maquinaria para la construcción de la línea.

2.- No se observó presencia de apozamientos de agua a lo largo de la línea de flujo producto de la construcción de ella.

3.- No hay presencia de especies de flora protegida ni presencia de sitios de importancia para la fauna silvestre.

4.- A lo largo del trazo se observó una depresión del suelo, formando una zanja, dando probablemente a falta de compactación de suelo durante el etapa de construcción.






#### 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1- Ubicación: coordenadas de inicio de la construcción de la línea de flujo coord 471716E - 4220744N WGS-84
- 2- No hay presencia de apozamiento de agua a lo largo del trozado
- 3- Ancho de la franja de intervención aproximadamente 3 mts.
- 4- No hay presencia de flora protegida
- 5- No hay presencia de sitios de importancia para fauna silvestre.
- 6- Se aplicó Plan de Intervención de la cubierta vegetal.
- 7- No se han aplicado medidas agronómicas





**10. FISCALIZADORES** (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile  
Miraflores 178, piso 7, Santiago | [www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)





11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre ( Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Omar Villagran	GeoPark . -	ovillagran@geo-park.com.	56-061-24421800	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):