



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: <i>24/04/2013</i>	1.2 Hora de inicio <i>11:30</i>	1.3 Hora de término <i>12:30</i>
---	------------------------------------	-------------------------------------

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>CONSTRUCCIÓN DE LINÍAS DE FLUJO POZOS ALAKALUF X-2 Y ALAKALUF X-3</i>	1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>Operación -</i>
--	--

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
*Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes
170 kms. al Norte de Punta Arenas*

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>GEO PARK CHILE LIMITED</i>	Domicilio: <i>Lautaro Noviero 1021</i>
--	---

RUT o RUN: <i>76.129.094-0</i>	Teléfono: <i>56-61-2745100</i>	Email: <i>cmunoz@geopark.com</i>
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>CRISTIAN MUÑOZ BECERRA</i>	Domicilio: <i>Lautaro Noviero 1021.</i>
--	--

RUT o RUN: <i>8.640.515-6</i>	Teléfono: <i>56-61-2745100</i>	Email: <i>cmunoz@geo-park.com</i>
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <i>Omar Villagran</i>	Domicilio: <i>Lautaro Noviero 1021.-</i>
--	---

RUT o RUN: <i>13.527.964-1</i>	Teléfono: <i>56-061-27421800</i>	Email: <i>ovillagran@geo-park.com</i>
-----------------------------------	-------------------------------------	--

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI NO

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/>	Motivo; Denuncia: <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
---	---	--	----------------------------------	--------------------------------



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Ubicación del proyecto
- Fiscalizar superficie intervenida
- Fiscalizar existencia o presencia de flora protegida o sitios de importancia para especies de fauna silvestre.
- Formación de apozamiento de agua a lo largo de la línea de flujo.
- Aplicación del Plan de Intervención de la Cuestión Vegetal.-

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

- Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
- D.S. 95/01 del Ministerio Secretario General de la Presidencia
- R.C.A. 150/2009.-

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI NO

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI NO

(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular:	<input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico:	<input type="checkbox"/>	Toma de muestras:	<input type="checkbox"/>	Otras (especificar):	
Mediciones:	<input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica:	<input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas:	<input type="checkbox"/>		

- 6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:**
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta) SI NO
- 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:**
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO
- 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:**
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO
- 6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:**
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta) SI NO

7. OBSERVACIONES

1. La línea de flujo se encuentra al estado de un camino por lo que no fue necesario intervenir la cubierta vegetal para el tránsito de maquinarias para la construcción de la línea de flujo.
2. En ~~final~~ del trazo se puede observar una depresión del suelo a lo largo de la línea de instalación del ducto, esto debido probablemente a la falta de compactación al momento de la construcción de la línea de flujo.
3. La línea de flujo Hokaluf 4-2 no se construyó debido a que el pozo no resultó productivo.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Ubicación: coordenadas de inicio del trozado de la línea de flujo Akakuf x 3 coordenadas: 473072E - 422262N datum WGS-84.
2. Ancho intervención franja aproximadamente 4 metros.
3. No hay presencia de apozamiento de agua.
4. No hay presencia de flora protegida.
5. No hay presencia de sitios de importancia para fauna silvestre.
6. Se aplica el Plan de Intervención de la cubierta vegetal.
7. No se ha aplicado ~~Plan de~~ Sabores agronómicos. -

