



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

HOJA 1 DE 6

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

24/04/2013

1.2 Hora de inicio

10:45

1.3 Hora de término

11:30

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Construcción Línea de Flujo
Pozo Monte Aymond 35

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Operación

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Comuna San Gregorio, Provincia de Magallanes
170 Kms al Norte de Punta Aysén

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

GeoPark Chile Limited Agency

Domicilio:

Santaro Morarro 1021

RUT o RUN:

76.129.094-0

Teléfono:

56-061-2745100

Email:

cmunoz@geo-park.com

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Cristian Muñoz Becerra

Domicilio:

Santaro Morarro 1021

RUT o RUN:

8.640.515-6

Teléfono:

56-061-2745102

Email:

cmunoz@geo-park.com

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:

Omar Villoquen Mancilla

Domicilio:

Santaro Morarro 1021

RUT o RUN:

13.527.964-1

Teléfono:

56-061-27421800

Email:

ovilloquen@geo-park.com

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:

SI ☒

NO ☐

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada:

☒

2.2 No programada:

Motivo; Denuncia

Oficio:

Otro:



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Aldicación del Proyecto
- Fiscalización de superficie comprometida
- Fiscalización presunta de flora protegida
- Fiscalización sitios importantes para fauna silvestre
- Formación de apozamientos de agua a lo largo de la línea de flujo
- Aplicación Plan de Intervención Lubente Vegetal

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

- Ley 19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente
- DS 95/01 del Ministerio Secretaría General de la República
- Resolución de Calificación Ambiental 046/2009

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI _____ NO _____

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI _____ NO _____

(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input checked="" type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

7. OBSERVACIONES

1.- Al final del trazo se puede observar una depresión (a lo largo de la) en el sector de construcción de la bodega donde se aloja el ducto, esto debido probablemente a la falta de compactación durante la etapa de construcción.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Ubicación: coordenadas de inicio del trayecto de la línea de flujo 464723 E - 4218301 N WGS-84.
2. Ancho intervención franja y mts aproximadamente.
3. No se observan apozamientos de agua.
4. No hay presencia de flora protegida.
5. No se presenció de pitos de importancia para la fauna silvestre.
6. Se desarrolló Plan de Intervención de la Cuscuta Vegetal.
7. No se han aplicado Sabores Agronómicos.



11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
Omar Villagran	Geopark.	ovillagran@geopark.com 56-61-27421800		

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):