



ASBJORN GERLACH
MAESTRO CERVECERO

CERVECERIA KROSS
AV. SANTA MARIA 5888 - VITACURA.
FONO: (56 2) 957 0280 / CEL: 9 243 55 86
AGERLACH@KROSS.CL - WWW.KROSS.CL
CERVECERIA: CAMINO EL TORO KM. 6.5 S/N CURACAVI, CHILE.

Mes: mar-13

Día	Medición Caudalimetro m ³	Volumen Dispuesto m ³
01-03-2013	276	20
02-03-2013	291	15
03-03-2013	291	0
04-03-2013	291	0
05-03-2013	305	14
06-03-2013	321	16
07-03-2013	333	12
08-03-2013	358	25
09-03-2013	375	17
10-03-2013	388	13
11-03-2013	407	19
12-03-2013	419	12
13-03-2013	433	14
14-03-2013	443	10
15-03-2013	467	24
16-03-2013	489	22
17-03-2013	508	19
18-03-2013	522	14
19-03-2013	539	17
20-03-2013	555	16
21-03-2013	569	14
22-03-2013	586	17
23-03-2013	600	14
24-03-2013	619	19
25-03-2013	630	11
26-03-2013	651	21
27-03-2013	663	12
28-03-2013	670	7
29-03-2013	695	25
30-03-2013	710	15
31-03-2013	722	12

reparación bomba soda caustica
reparación bomba soda caustica


A-11 24/04/2013
Ashjonn Gerlach
Pw 14.716.499-8

RESULTADO DE ENSAYO

Muestra 2025642					
Análisis/Método	Fecha de ensayo	Resultado	Unidad	Requisito Normativo	Límite de Detección
Demanda Bioquímica de Oxígeno NCh 2313/5 Of. 2005	Inicio 09/03/2013 09:30 Fin 14/03/2013 09:10	3118	mg/L	-	1
Demanda Química de Oxígeno (DQO) NCh 2313/24 Of. 97	Inicio 09/03/2013 08:55 Fin 09/03/2013 14:56	4615	mg/L	-	6
pH NCh 2313/1	Inicio 08/03/2013 10:32 Fin 08/03/2013 10:32	6,7	U	-	-
Sólidos Suspendidos Totales NCh 2313/3 Of. 95	Inicio 09/03/2013 09:00 Fin 14/03/2013 11:34	685	mg/L	-	1

(*) Fuera del alcance de la acreditación

Los resultados de los análisis reportados en el presente informe corresponden a ANAM Santiago con excepción de los siguientes:
- S1: Análisis realizado en Laboratorio ANAM sede Puerto Montt.



Validez desconocida

Digitally signed by Arturo Eugenio Givovich Hernández
Date: 2013.03.14 14:51:55 -04'00' (CLT)
Reason: Firma Electrónica ANAM
Location: ANAM



Gerente Técnico de Laboratorios
Arturo Givovich H.