



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 23 DE MAYO DE 2013		1.2 Hora de inicio 10 ⁰⁰ HRS	1.3 Hora de término
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RELUENTO SANITARIO EL MOLLE		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CONSTRUCCIÓN,	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CAMINO LA POLVORA SECTOR EL MOLLE S/N			
1.7 Titular de las actividad, proyecto o fuente fiscalizada: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.		Domicilio: CAMINO LA POLVORA SECTOR EL MOLLE S/N	
RUT o RUN: 96.964.360-K	Teléfono: 32/2232345	Email: administratva@stericycle.cl,	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ESTEBAN ALVEZ MARIN		Domicilio: CAMINO LA POLVORA SECTOR EL MOLLE S/N	
RUT o RUN: 12.917.503-b	Teléfono: 32/2232345	Email: esley@stericycle.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: FERNANDO MESINA MUNDT		Domicilio: CAMINO LA POLVORA SECTOR EL MOLLE S/N	
RUT o RUN: 9.973.387-K	Teléfono: 32/2232345	Email: fmesina@stericycle.cl	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/>	Motivo; Denuncia	Oficio:	Otro:
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------	---------	-------



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN.
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN RIESGOS AMBIENTALES
- CONDICIONES Y/O EXIGENCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS POR CORONA.
- SEGUIMIENTO MEDIO BIÓTICO
- CONSIDERACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA N° 271 / 2008.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI ☐ NO ☒

(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)			
Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): <u>Grabación de audio.</u>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental: (En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados: (En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

7. OBSERVACIONES

- La inspección comienza a las 10:00 HRS, los fiscalizadores son recibidos por el SR. formando mesa de trabajo, gerente de proyectos (P).
- Se realiza reunión de información del procedimiento del acto de fiscalización al titular, se le informa los considerandos a fiscalizar y se le informa el resultado pre establecido.
- Se revisa el resultado por a proyecto en construcción, se día esperado, con suelo húmedo posterior a lluvia (5 días)
- Se solicita documentos y se cumple con reunión final y de lectura de acta.
- Proyecto en etapa de construcción con intención de cambio a fase de operación en septiembre de 2013.
- Se une a la inspección el SR. ESTEBAN ALVAREZ GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LOCAL DEL TITULAR.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSIDERANDO 4.4.5.5.

SE CONSIDERANDO ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEBERÁN EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN. (ESTRUTURACIÓN TABLA N° 12). CON RESOLUCIÓN 1 DE DICIEMBRE DE 2011, CARTA DE PORTINOVICH SOLICITA MODIFICACIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS Y ESTABLECE NUEVAS ESPECIFICACIONES. EL SR. FERNANDO MOSINA MORA, GERENTE DE PROYECTO, INFORMA QUE GERENCIA DE IMPERMEABILIZACIÓN ESTO DISPUESTO EN APROXIMADAMENTE 35.000 M². EL TÍTULO DISPONERÁ DE LOS INFORMES NECESARIOS PARA VERIFICAR QUE EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DISPUESTO ESTO RESULTADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CARTA DE PORTINOVICH ACEPTADA POR EL SRA.

CONSIDERANDO 4.4.6:

SE CONSTATA EN TERRENO EJECUCIÓN DE OBRAS DE (SOL) RED DE CANALES PROVISORIOS EN TORNO A MURO DE CONTENCIÓN Y VASO DE REBLENDO. ADONAS OBRAS DE ARTE CON DISIPADORES DE ENERGÍA Y CANALES REVESTIDOS QUE DISPONDRÁN LAS AGUAS LLUVIAS EN LA CUECA AGUAS ABAJO DEL MURO, FUERA DEL ÁREA DE OPERACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECE EL.

CONSIDERANDO 4.4.9:

ESTE CONSIDERANDO ESTABLECE FRONDA MÍNIMA DE 200 MTS LIBRE DE MAQUETAS ALREDEDOR DE LAS

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

INSTALACIONES. EL SR FERNANDO MESINA INFORMA QUE PARA EL TITULAR LA PRADA ESTO ESTABLECIDA POR EL CAMINO CONSTRUIDO Y QUE NO SE PROCEDERÁ AL RETIRO DE VEGETACIÓN ADICIONAL POR EVITAR PROCESOS DE EROSIÓN. SE CONSTATA QUE EL ANCHO DEL CAMINO ES SUPERIOR A LOS TRES METROS ESTABLECIDOS EN LA RCM.

CONSIDORANDO 4.5:

EL CONSIDORANDO ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBERÁN TENER LOS PRINCIPALES OBRAS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, NUESTRA CONTINUA EN EL PAS. N° 93.-

EL TITULAR POSEE PAS N° 93 APROBADO EN SU PARTE DE CONSTRUCCIÓN Y PENDIENTE LA PARTE CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, QUE SE ENTREGA UNA VET TERMINADA LAS OBRAS.

SE CONSTATA AVANCE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVAS A POSTURA DE SISTEMA DE EMPUJES, BULTOS; RED DE TUBERÍAS DE RECUPERACIÓN DE LIXIVIADOS; CAMINOS DE ACESO Y SERVICIOS POR BUENAS CONDICIONES Y CONTACTADOS; RED DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LUVIAS; CORNFUEBOS; PISCINA EMERGENCIA, PISCINA LIXIVIADOS (TERMINADA EN SUS CONDICIONES DE REVESTIMIENTO, EMPUJES, BULTOS, CAMINOS DE ACESO).

SE CONSTATA QUE PISCINA DE LIXIVIADOS CONSTRUIDA ES LA QUE CORRESPONDE A PRIMERA PARTE DEL PROYECTO, EXISTIENDO UNA SEGUNDA EN

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSTRUCCIÓN PRELIMINAR (SIN REVOSTIMIENTO).

EL TITULAR DISPONDRÁ DEL DOCUMENTO (DE) RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO DEL PUEBLO SANITARIO OTORGADO POR LA AUTORIDAD SANITARIA.

CONSIDERANDO 6.1

ESTE CONSIDERANDO ESTABLECE MEDIDAS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, EN PARTICULAR TABLA N° 20.

SE CONSTATA DOCUMENTALMENTE QUE:

- ① EXISTE HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRABAJO CONPROTIDOS EN EL PROYECTO, ADOTAS DE LOS LISTAS DE CHEQUEO DE VEHÍCULOS DE TERCEROS UTILIZADOS EN PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN, QUE ES LO ESTABLECIDO EN NÚMEROS 197 DE TABLA.
- ② SE CONSTATA QUE CAMINOS ESTÁN ESTABILIZADOS Y EN BUENAS CONDICIONES (CAMINO ALFARO).
- ③ RESPECTO DE NÚMERO 13 DE TABLA PUA ESTABLECE QUE TITULAR CUMPLIRÁ CON FACILIDADES SANITARIAS EN FRONTE DE TRABAJO. SE CONSTATA QUE NO EXISTE BASTO QUINIA EN EL LUGAR DE FABA.
- ④ SE SOLICITA AL TITULAR DISPONGA DE LOS REGISTROS DE DECLARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS, DE PERÍODO ENERO - MAYO 2013. PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DS 148/2003. BODEGA POSEE RESOLUCIÓN DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN NUESTRO DECRETO.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Considerando 6.3.1.-

Se adjunta documentación relativa a cumplimiento de este numeral. Los informes de avance de puesta a punto del Revestimiento Geotéctico por

IDREN de Universidad de Chile, se adjunta además copia de libro de obra de ~~(~~ESTRUTURA~~)~~ IDEN (GRUPO) en donde se reportan resultados al 100% de los ensayos destructivos y no destructivos comprendidos en instalación de geomembrana.

Considerando 7.4.

En este considerando se establecen compromisos de seguimiento medio biótico.

Se constata que no existe documentación respaldando el cumplimiento de los compromisos 7.4.2 que se refiere a flora afectada.

7.4.3 que se refiere a fauna afectada, y

7.4.4. que se refiere a flora y fauna aguas abajo.

Todos ellos se deberán verificar por informes de seguimiento. (~~EL TITULAR INFOR~~) EL SR. ESTEBAN ALVET, GERENTE GENERAL, informa que esto aún no se ha realizado.


Considerando 8.6.

Respecto de cartilla divulgativa, EL SR. ALVET informa que esta en período de corrección, luego de las observaciones del S76. (~~SE~~) EL TITULAR envía información a SMA. Respecto del cumplimiento de este considerando.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
1.-	DOCUMENTO INFORME QUE VERIFIQUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HABIBILIDAD, CONFORME CARTA DE PERTINENCIA.
2.-	DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN Y ESTIMADO DE TRASPORTE PRÍMOS DE LOS CASOS POR EL ENERO-MARZO 2013.
3.-	RESUMEN APROBACIÓN DE PROYECTO (P.013)
4.-	RESUMEN AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS.
5.-	INFORME ESTADO AVANCE Y COMPROMISO COSTOS DIVULGATIVA Y CONSIDERANDO 7.4.
	LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENVIADA A LA SMA.
	EDIFICIO PASADIZO BOBIZITA PRAT 827 3ER PISO, DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DÍAS HÁBILES.

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
CLAUDIO FERNANDEZ PINO	SAG	
CLAUDIO VALENZUELA GABRIEL	SAG	
ALDO BOUYER GONZALEZ.	SOLERI SAUD.	
CLAUDIA MIRANDA BUSTOS	SOLERI SAUD	
OSCAR VIAL AMAYA	SOLERI SAUD.	



11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
ESTEBAN ALVEZ MALIN	STERICYCLE	calvez@stericycle.cl	32/ 2232315	
FERNANDO MESINA MORALES	STERICYCLE	fmesina@stericycle.cl	32/ 2232315	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):