



ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: <i>11 de JUNIO 2013</i>		1.2 Hora de inicio <i>9:30</i>	1.3 Hora de término <i>11:00</i>
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>Acopio de conchas y Planta de Cal Aislada.</i>		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>Operación</i>	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>Camino rural Dalcahue - Castro S/N.</i>			
1.7 Titular de las actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>Mark Rooles</i>		Domicilio: <i>Camino rural Dalcahue - Castro.</i>	
RUT o RUN: <i>14.584.318-9</i>	Teléfono: <i>065-684839</i>	Email:	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: <i>Mark Rooles</i>		Domicilio:	
RUT o RUN: <i>14.584.318-9</i>	Teléfono: <i>065-684839</i>	Email: <i>Howell@mae cal Austral.com</i>	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: <i>Pablo Buzman Jello.</i>		Domicilio: <i>Camino rural Dalcahue - Castro</i>	
RUT o RUN: <i>9.615.291-4</i>	Teléfono: <i>065-684839</i>	Email: <i>pouzman@cal Austral.com</i>	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Inspección en la zona de ACOPIO de lonchos, acondicionando
ejos lluvios, recubrimiento de pilas y circuitos de
selección de la materia prima (lonchos).

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Resolución de Calificación Ambiental N° 219 / 8 marzo de
2007. - (ACOPIO de lonchos y planta de Col Aconcagua).

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición
al ingreso:

SI _____ NO

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
ingreso a la Actividad
Fiscalizada:

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el
Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada
por el funcionario de la SMA.



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza inspección al área de Acopio de Lonchos, red de conductos de aguas lluvias y el procedimiento de selección de materia prima y el recubrimiento diario de los pilos de lonchos.

- 1) Se constata al ingresar en el recinto gran presencia de gordos y un olor fuerte-pudoroso.
- 2) Se tomaran puntos con GPS, con el fin de medir el área utilizada para acopiar los pilos de lonchos. (Se anexare en el presente a las conclusiones)
- 3) Se observa que de los cuatro pilos, tres estaban sin recubrimiento de polietileno grueso, lo que permite el ingreso de aguas lluvias a los Acopios.
- 4) Se constata restos de choritos enteros, picaduras (vivios), algas, moluscos, guantes en los pilos de Acopio.
- 5) La construcción de tanjas alrrenos en los celdos de Acopio de lonchos se observa incompleta, y además se constata presencia de ruidos producto del lavado de los aguas lluvias con la materia orgánica presente en los pilos de lonchos.
- 6) No se observa un mecanismo de rechazo de los lonchos que contengan restos carnicos u otros materiales.
- 7) Se observa una maldibombra al interior de los depósitos, cuyo finalidad es recircular los "ruidos", desde las tanjas hacia una Pila de Lonchos.
- 8) Se procede a utilizar un Analizador de Gases (MCA modelo ORION Plus), con el fin de medir la presencia de gases en el ambiente de Amoníaco y Aire sulfuroso. Producto de la medición en Azar en una Pila, el equipo arroja una concentración de



8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

9) finalmente se procede a dar inicio a numero sondeo,
por las condiciones de higiene y seguridad. (se anexa
copie de acta 9351).

