



## ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 17-DIC-2013		1.2 Hora de Inicio 16:15	1.3 Hora de término
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PUNTA DE PELUETS CMP - EMISARIO		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: OPERACIÓN	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: TIVUSCO, ENSENADA CHITRIZO			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMPAÑIA MINERA DEL PACÍFICO S.A		Domicilio: PEDRO PABLO NUÑOZ 675 LA SERENA	
RUT o RUN: 94.638.000-8	Teléfono: 051-2668000	Email: cmpsa@cmp.cl	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ERICK WEBER PATULUS		Domicilio: PEDRO PABLO NUÑOZ 675 LA SERENA	
RUT o RUN: 6.708.980-4	Teléfono: 51-2668000	Email: e.weber@cmp.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: WIS JIMENEZ		Domicilio: BRASIL 1050, VALLENAR	
RUT o RUN: 9166501-8	Teléfono: 51-2665871	Email: l.jimenez@cmp.cl	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

### 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/> Motivo; Denuncia <input type="checkbox"/> Oficio: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>
---	---





### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

INSPECCIÓN SUBMARINA ENTORNO ENSENADA CHAPAZO

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RES. EX. N° 218/2010

RES. EX. N° 215/2010

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición  
al ingreso:

SI ☐ NO ☒

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de  
Fuerza Pública para el  
ingreso a la Actividad  
Fiscalizada:

SI ☐ NO ☒  
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.





## 6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección  
ocular: ☐

Registro  
fotográfico: ☒

Toma de  
muestras: ☒

Otras (especificar):

INSPECCION SUBTANINA ROV

Mediciones: ☒

Representación  
gráfica: ☐

Encuesta o  
Entrevistas: ☐

### 6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

### 6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

### 6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

## 7. OBSERVACIONES



## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ REUNIÓN DE INICIO EN OFICINA EN PLANTA DE PELUETS, REPRESENTANDO AL TITULAR EL SR. WIS JIMENEZ.

SE EXPLICÓ AL SR. JIMENEZ EL MOTIVO DE LA VISITA Y METODOS A UTILIZAR EN ELA, LOS SIGUIENTES.

- INSPECCIÓN SUBMARIÑA DE SISTEMA DE DESCARGA EN ENSENADA COTAPAZO, MEDIANTE UN ROBOT SUBMARIÑO (ROV)
- INICIO DE MANIOBRAS 18-DIC-2013 A LAS 7:00 AM (ZARPE ENBARCACIÓN)
- ASISTENCIA DE PROFESIONAL SMA - TEMÁTICO AGUA, SR. HUGO RAMÍREZ.
- LAS ACTIVIDADES CONSIDERAN FILMACIÓN Y DETERMINANDO DE LAS CONDICIONES DEL MAR, TOMA DE MUESTRAS DE FONDO Y MEDICIÓN EN COLUMNA DE AGUA DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS.

EN REUNIÓN SE SOLICITARON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES.

- PLANO AS BUILT O CONFORME A EXISTENTE EN OPERACIÓN O EN SU DEFECTO BATIMETRÍA DEL SECTOR
- ULTIMO INFORME INSPECCIÓN SUBMARIÑA EMISARIO.

SE ENTREGARON PLANOS DE PERFIL Y PLANTA DEL EMISARIO PRINCIPAL EN DIGITAL (PDF). SE SOLICITÓ COPIA EN PAPEL DE LOS MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS DURANTE 18-DIC.

INFORME DE INSPECCIÓN SUBMARIÑA QUEDARÁ PENDIENTE.





9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº

Descripción

1 ULTIMO INFORME INSPECCION SUBMARINA EMISARIO.

10. FISCALIZADORES (Comenzar el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre ( Nombre, Apellidos)

Órgano

Firma

ANDREA MASUERO CORTÉS

SMA

ANDREA MASUERO





Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 6 DE 6

**11. OTROS ASISTENTES** (Completar los antecedentes)

Nombre ( Nombre, Apellidos)	Órgano	Email	Teléfono	Firma
WIS JIMENEZ -	CMP	ljimenez@cmp.cl	51-265801	

**12. RECEPCIÓN DEL ACTA**

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recibió copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):