



## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 05-12-2013	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 08:10	<b>1.3 Hora de término:</b> 09:00
<b>1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Proyecto Minero Pascua Lama		<b>1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Paralización temporal según Res. Ex. SMA N°477 de fecha 24/05/2013
<b>1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada :</b> Estancia Chañarillo S/N, comuna de Alto del Carmen		
<b>1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Compañía Minera Nevada SpA		<b>Domicilio:</b> Ricardo Lyon 222, piso 8, Providencia, Santiago
<b>RUT o RUN:</b> 85.306.000-3	<b>Teléfono:</b> 2-25697431	<b>Correo electrónico:</b> jbriones@barrick.com
<b>1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Derek James Riehm		<b>Domicilio:</b> Ricardo Lyon 222, piso 8, Providencia, Santiago
<b>RUN:</b> 21.624.090-1	<b>Teléfono:</b> 2-25697486	<b>Correo electrónico:</b> jbriones@barrick.com
<b>1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:</b>		Cristian González
<b>RUN:</b> 13.878.133-k	<b>Teléfono:</b> 051-2424017	<b>Correo electrónico:</b> cgonzalezc@barrick.com
<b>1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)		
<b>2.1 Programada:</b> _____	<b>2.2 No programada:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Motivo:</b> Denuncia _____ Oficio _____ Otro <input checked="" type="checkbox"/>	



### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Verificación de la información entregada por Compañía Minera Nevada SpA a través de Carta PL-0113/2013 de fecha 30 de mayo de 2013, en respuesta a Resolución Exenta SMA N° 419 de fecha 8 de mayo de 2013.

### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Resolución Exenta SMA N° 419 de fecha 8 de mayo de 2013.

### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición  
al Ingreso:

SI \_\_\_ NO \_x\_

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio  
de Fuerza Pública  
para el Ingreso a la  
Actividad Fiscalizada:

SI \_\_\_ NO \_x\_

(Solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:



**6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

**6.1 Actividades de Inspección realizadas** (Marque con x según corresponda )

<b>Inspección Ocular:</b> <u>x</u>	<b>Registro Fotográfico:</b> <u>x</u>	<b>Toma de Muestras:</b> _____	<b>Otras (especificar):</b> <b>Georreferenciación</b>
<b>Mediciones:</b> _____	<b>Representación Gráfica:</b> _____	<b>Encuestas o Entrevistas:</b> _____	

**6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental:** **SI** \_\_\_\_\_ **NO** x \_\_\_\_\_

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

**6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:** **SI** x \_\_\_\_\_ **NO** \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

**6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:** **SI** x \_\_\_\_\_ **NO** \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

**6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados:** **SI** \_\_\_\_\_ **NO** \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

*NO APLICA*

**7. OBSERVACIONES**

*Handwritten signature or initials*



## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa la inspección iniciada el 04 de diciembre de 2013. Se recorren dependencias pertenecientes al Campamento Barriales.

### **Estación 16: Incinerador Barriales.**

Fotografías: 1 a 24

Punto en GPS: 84

Se constató la habilitación de un sector (plataforma) del incinerador en Campamento Barriales, el incinerador se encuentra en etapa de comisionamiento. Durante la inspección se verificó la presencia de personal en ejecución de trabajos.

De acuerdo a lo indicado por el Sr. Cristian González, Supervisor Senior de Medio Ambiente de la Compañía Minera Nevada Spa, la plataforma habilitada para el incinerador se localiza fuera del perímetro autorizado ambientalmente para la construcción del Campamento Barriales. Adicionalmente, de acuerdo a lo constatado en terreno y a lo indicado por el Sr. González, la habilitación de la plataforma para el incinerador afectó superficie de vegetación no contemplada por el Proyecto.

### **Estación 17: Estacionamiento Equipos Pesados.**

Fotografías: 30 a 40

Punto en GPS: 85

Se constató la habilitación de un sector (plataforma) destinado al estacionamiento de equipos pesados (camiones y maquinaria de mantención de caminos entre otros). Dicha plataforma se encuentra localizada a un costado de la planta de tratamiento de aguas servidas. De acuerdo a lo indicado por el Sr. Cristian González, Supervisor Senior de Medio Ambiente de la Compañía Minera Nevada Spa, la plataforma habilitada para el estacionamiento se localiza fuera del perímetro autorizado ambientalmente para la construcción del Campamento Barriales.



### 9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

N°	Descripción
1	Copia de Resolución Exenta N° 3849/2012 de la Seremi de Salud que aprueba el proyecto Relleno Sanitario Barriales.
2	Tabla resumen que identifique cada una de las plataformas auxiliares (plataforma GK, plataforma armado de pala, plataforma La Frontera, Plataforma NA, Plataforma ENAEX, Planta de hormigón Melón, Plataforma 4C, plataforma La Olla, plataforma 3A y 3B, plataforma de Suministro, plataforma Consorcio, Relleno Sanitario Barriales, Patio de Inertes, Patio de Residuos Peligrosos y no peligrosos, plataforma Incinerador Barriales y estacionamiento maquinaria pesada Barriales). Para cada una indicar, coordenadas UTM WGS84, superficie y caracterización del uso de plataforma.
3	Plano en formato CAD georreferenciado donde se muestren la plataformas indicadas en el punto n°2.
4	Copia de la Consulta de Pertinencia presentada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) región de Atacama que da origen al ordinario 110/2010 del SEA Atacama.
5	Copia del Ordinario N° 110/2010 del SEA Región de Atacama.
6	Tabla resumen que identifique cada una de las áreas habilitadas fuera de la superficie del Campamento Barriales, donde se indique coordenadas de las áreas (UTM WGS84), superficie, tipo especies afectadas, cantidad de especies afectadas por tipo y la superficie afectada para cada formación.
<b>La información solicitada debe ser remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente, ubicada en Miraflores 178, piso 7, Santiago, en un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de la presente acta. Se solicita la documentación en formato digital.</b>	

### 10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Firma
Verónica González Delfín	SMA	



**11. OTROS ASISTENTES (Complete los antecedentes)**

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cristian González	Compañía Minera Nevada SpA	cgonzalezcc@samta.cl	551-2424017	
Gino Araya	SMA	Gino.araya@samta.cl	96129951	

**12. RECEPCIÓN DEL ACTA**

<p><b>12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:</b></p> <p>SI <u>X</u> NO _____</p>	<p><b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b></p> <p>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</p> <p><b>Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):</b></p>
---	--