



ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 25-ABR-2013		1.2 Hora de Inicio 11:30	1.3 Hora de término 12:10
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: LTE MANTENCILLO - CASERONES		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: OPERACIÓN	
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RUTA C-SAL, COMUNA VALENARA			
1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SCH MINERA LUMINA COPPER		Domicilio: AV. ANDRÉS BELLO N° 2687, PISO 4 LAS COMEDAS, SANTIAGO	
RUT o RUN: 99.531.960-8	Teléfono: 02-24322500	Email: HMUNOZ@CASERONES.CL	
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: NELSON PIZARRO CONTADOR		Domicilio: AV. ANDRÉS BELLO N° 2687, PISO 4 LAS COMEDAS, SANTIAGO	
RUT o RUN: 4.734.669-K	Teléfono: 02-24322500	Email: HMUNOZ@CASERONES.CL	
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: HERNAN MUÑOZ		Domicilio: AV. ANDRÉS BELLO N° 2687, PISO 4 LAS COMEDAS, SANTIAGO	
RUT o RUN: 12.585.874-0	Teléfono: 02-24322500	Email: HMUNOZ@CASERONES.CL	
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/>	Motivo: Denuncia <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
---	---	---	----------------------------------	--------------------------------



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

LEVANTAR INFORMACIÓN ACTUAL DE LAS INSTALACIONES, RESPECTO A INSTRUMENTOS AMBIENTALES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD, EN PARTICULAR LO SET:

- COMPROMISOS VIALES EN LA RUTA C-591
- COMPROMISOS DE CONSERVACIÓN RUTA C-591.

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Res. Ex. N° 1514 DEL 11 JULIO 2011.

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI

NO



En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI

NO



(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZA RECORRIDO POR RUTA C-591. DESDE KM 0 A KM 23
CON PROFESIONALES DE VIAJES, CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS
DE CONSERVACIÓN CON CORRETA DE BISCOSITA EN BUEN ESTADO.
SE OBSERVAN TRABAJOS PARALELOS PARA LA INSTALACIÓN DE
SEÑALÉTICA VERTICAL.

SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y REGISTRO DE COORDENADAS



