



ORDEN DE TRABAJO N°

CODIGO LOCAL

PJ-

Cliente:

PAPA JOHN'S

Nombre del Local

PENON

Horario

Inicio: 08:00 Termina: 18:00

Técnicos

NATURAL B.

Luis GALAZ

Aleksey E.

Fecha :

04 a 09/FEB/2019

Dirección:

EL PENON 1079

Visita de Emergencia

Motivo:

REINSTALACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES

Solicitada Por:

BRULIO ESTAY

Observaciones Encontradas

Equipos A Nivel DE PISO	CON VIDOS ROLETOS A
USCINOS.	Referencia: Presupuesto de fecha
	04/Febrero/2019

Reparaciones Realizadas

* RETIRO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN SOBRE	
CUBIERTA PARA ALEJAR	DE ZONA LATERAL DE LOCAL.
* TRABAJOS COORDINADOS Y	VISADOS POR ADMINISTRADOR
DE CENTRO COMERCIAL.	

Estatus de la Visita

Equipo funcionando al 100%

☐

Es necesario realizar una mantencion correctiva

☐

Equipo funcionando, pero requiere mantencion correctiva

☐

Otros

☐

Sugerencias Correctivas

Observaciones del Cliente

Evaluacion del Personal Bueno Regular Malo

Presentación del Personal

☐☐☐

Atención del Personal

☐☐☐

Limpieza del lugar

☐☐☐

Rapidez

☐☐☐

Comentarios del Cliente:

Responsable a Cargo

Nombre: BRULIO B.

Firma:

Encargado del Local

Nombre:

Firma:

Casa Matriz teléfono (562) 26835030

ventas@puelchelttda.cl

www.puelchelttda.cl