

26 de Abril de 2017.-


Señor  
**Roberto Salazar Barja**  
Director Regional  
Dirección de Obras Hidráulicas  
Región del Maule



Junto con saludarlo, envío a usted análisis hidráulico fluvial y sedimentológico en río Lontué, sector km. 2.350 a 3.000 aguas abajo puente Lontué, comuna de Curicó y que es parte de la RCA 207/2010.

Este análisis es parte de los compromisos asumidos en la RCA 207, además en el mes de septiembre de 2017, se realizara el seguimiento una vez que pase el periodo de invierno y así poder comparar la situación antes y después.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

  
**CONSTRUCTORA ARIDOS TENO S.A.**  
Rut: 96.869.170-8  
Rep. Legal: Marcos Tamayo Medina  
Rut: