

Empresa solicitante : ÁRIDOS SAN VICENTE
Contacto : Roberto Cuevas
Programa de Monitoreo : PMI A.Superficiales
Tabla Análisis : Tabla N°4
Lugar de Monitoreo : Lautaro
Punto de Muestreo : P-4

Antecedentes del Monito :
Tipo de Muestra : Monitoreo puntual
Matriz de la Muestra : Agua Superficial
Fecha de Monitoreo : 12-02-2020
Envases entregados por : Algoritmos
Destino de la muestra : Algoritmos
Equipos : Multiparamétrico H
Códigos de Equipos : HID MTP 04
Instrumento de Gestión Ambiental : RCA 159/2014

Metodologías y Referencias
Planes y Procedimientos de muestreo: RCA 159/2014

Resultados in situ

Parámetros	Unidad	Valor
pH	u pH	7,47
Temperatura leída	°C	19,5
Temperatura corregida	°C	-
Conductividad específica	µs/cm	80
Oxígeno disuelto	mg/L	9,9
Saturación	%	
Potencial redox (ORP)(*)	mV	
Nivel estático	m	
Nivel dinámico	m	
Caudal	L/s	-
Turbiedad	NTU	-
Cloro libre residual	mg/L	-

Observaciones de olor y color

Fecha Emisión Informe : 24-02-2020

(*)No autorizado ETFA

ETFA: Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental

Registro Fotográfico



Coordenadas

Norte : 5.721.974

Este : 724.304

Datum : WGS 84

Observaciones de Terreno u otro

Se realiza medición in situ y toma de muestras según lo planificado.

Información Organismo Inspección

Identificación ETFA : Algoritmos Spa

Código ETFA : 015-01

Responsable (s) del Monitoreo

Inspector Ambiental : Juan Paulo Nuñez

Apoyo 1 : Kristian Cediel

Apoyo 2 :

Fecha Emisión Informe: 24-02-2020