

Empresa solicitante : ÁRIDOS SAN VICENTE
Contacto : Roberto Cuevas
Programa de Monitoreo : PMI A.Superficiales
Tabla Análisis : Tabla N°4
Lugar de Monitoreo : Lautaro
Punto de Muestreo : P-3

Antecedentes del Monito :
Tipo de Muestra : Monitoreo puntual
Matriz de la Muestra : Agua Superficial
Fecha de Monitoreo : 12-02-2020
Envases entregados por : Algoritmos
Destino de la muestra : Algoritmos
Equipos : Multiparamétrico H
Códigos de Equipos : HID MTP 04
Instrumento de Gestión Ambiental : RCA 159/2014

Metodologías y Referencias
Planes y Procedimientos de muestreo: RCA 159/2014

Resultados in situ

| Parámetros | Unidad | Valor |
|--------------------------|--------|-------|
| pH | u pH | 7,8 |
| Temperatura leída | °C | 19,2 |
| Temperatura corregida | °C | - |
| Conductividad específica | µs/cm | 81 |
| Oxígeno disuelto | mg/L | 10,3 |
| Saturación | % | |
| Potencial redox (ORP)(*) | mV | |
| Nivel estático | m | |
| Nivel dinámico | m | |
| Caudal | L/s | - |
| Turbiedad | NTU | - |
| Cloro libre residual | mg/L | - |

Observaciones de olor y color

Fecha Emisión Informe : 24-02-2020

(*)No autorizado ETFA

ETFA: Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental



Registro Fotográfico



Coordenadas

Norte : 5.724.407

Este : 723.055

Datum : WGS 84

Observaciones de Terreno u otro

Se realiza medición in situ y toma de muestras según lo planificado.

Información Organismo Inspección

Identificación ETFA : Algoritmos Spa

Código ETFA : 015-01

Responsable (s) del Monitoreo

Inspector Ambiental : Juan Paulo Nuñez

Apoyo 1 : Kristian Cediel

Apoyo 2 :

Fecha Emisión Informe: 24-02-2020