



JUNTA DE  
VIGILANCIA  
DE LA CUENCA  
DEL RÍO HUASCO  
Y SUS AFLUENTES

0000



Foto N°4, Derrumbe de coluvio sobre Canal Perimetral Norte Inferior



JUNTA DE  
VIGILANCIA  
DE LA CUENCA  
DEL RÍO HUASCO  
Y SUS AFLUENTES

0010



Foto N°5, Zona de alud de coluvios evacuación de aguas canal perimetral Norte.



Foto N°6, zona alud de coluvios



JUNTA DE  
VIGILANCIA  
DE LA CUENCA  
DEL RÍO HUASCO  
Y SUS AFLUENTES

0012




Foto N°7, Zona alud de coluvios sobre humedal.