




0001

Sección 1: Individualización denunciante*



Persona natural	
Persona jurídica	X

1.1. Persona natural.

Nombres*				
Apellidos*				
Cédula de Identidad	<div></div> . <div></div> . <div></div> - <div></div>			
Domicilio*	Región		Calle	
	Ciudad	Número	Block/Dpto.	Sector
Teléfono de contacto	Fijo	Móvil	Fax	
Correo electrónico	<div></div> @ <div></div>			

1.2. Persona Jurídica.

Razón social o Nombre*	JUNTA DE VIGILANCIA DE LA CUENCA DEL RÍO HUASCO Y SUS AFLUENTES			
RUT	<div>81</div> . <div>854</div> . <div>200</div> - <div>3</div>			
Tipo de persona jurídica	<div><div><input type="radio"/> Organismo del Estado</div><div><input type="radio"/> Empresa pública</div><div><input type="radio"/> Sociedad anónima</div><div><input type="radio"/> Sociedad de responsabilidad limitada</div><div><input type="radio"/> Sociedad colectiva</div><div><input type="radio"/> Sociedad en comandita</div><div><input type="radio"/> Empresa individual de responsabilidad limitada</div><div><input type="radio"/> Sociedad por acciones</div><div><input type="radio"/> Sociedad contractual minera</div><div><input type="radio"/> Sociedad legal minera</div><div><input type="radio"/> Corporación</div><div><input type="radio"/> Fundación</div><div><input type="radio"/> Sindicato</div><div><input type="radio"/> Otro (Especifique) ORGANIZACIÓN DE USUARIOS DE AGUA</div></div>			
Domicilio*	Región TERCERA		Calle ARTURO PRAT 661	
	Ciudad VALLENAR	Número	Block/Dpto.	Sector



0002

Teléfono de contacto	Fijo 614487	Móvil	Fax
Correo electrónico	<input type="text" value="CONTACTO"/> @ <input type="text" value="RIOHUASCO.CL"/>		

1.3. Representante.

Nombres*	WILHELM VON MAYENBERGER ROJAS			
Apellidos*				
Cédula de Identidad	<input type="text" value="7"/> . <input type="text" value="236"/> . <input type="text" value="545"/> - <input type="text" value="3"/>			
Domicilio*	Región TERCERA		Calle ARTURO PRAT	
	Ciudad VALLENAR	Número 661	Block/Dpto.	Sector CENTRO
Teléfono de contacto	Fijo 614487	Móvil	Fax	
Correo electrónico	<input type="text" value="WMAYENBERGER"/> @ <input type="text" value="RIOHUASCO.CL"/>			
Acredita personería vigente del representante <input type="text" value="Sí"/> <input type="text"/>				

Sección 2: Apoderado*

¿Actúa mediante apoderado? (Ley N°19.880)

Nombres*				
Apellidos*				
Cédula de Identidad	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/>			
Domicilio*	Región		Calle	
	Ciudad	Número	Block/Dpto.	Sector
Teléfono de contacto	Fijo	Móvil	Fax	
Correo electrónico	<input type="text"/> @ <input type="text"/>			
Acredita poder art. 22 Ley N° 19.880 <input type="text"/> <input type="text" value="No"/>				



0003

Sección 3: Identificación del o los presuntos infractores*

Persona natural	
Persona jurídica	X

Nombre completo o Razón Social	COMPAÑIA MINERA NEVADA SPA			
Cédula de Identidad o RUT	85 . 306 . 000 - 3			
Domicilio*	Región METROPOLITANA		Calle Av. Ricardo Lyon 222, Piso 8 Providencia, Santiago	
	Ciudad SANTIAGO	Número	Block/Dpto.	Sector
Teléfono de contacto	Fijo 2-23402000	Móvil		Fax 2-23402062
Correo electrónico	JAURRUTIA @ URRUTIA.CL			

Sección 4: Antecedentes de la denuncia*

Descripción de los hechos denunciados

LA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA CUENCA DEL RÍO HUASCO A TRAVÉS DE SU PERSONAL TÉCNICO SE HIZO PRESENTE EN EL PROYECTO MINERO PASCUAL LAMA DEL LADO CHILENO PARA EVALUAR VISUALMENTE EL COMPORTAMIENTO Y ESTADO DE ALGUNAS OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS AGUAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. EN LA VISITA SE PUDO CONSTATAR ALGUNAS IRREGULARIDADES EN LOS CANALES PERIMETRALES NORTE Y SUR, PRINCIPALMENTE EN LO QUE RESPECTA A COLAPSOS DE MATERIAL EN LAS LADERAS PROVOCANDO EL BLOQUEO CON MATERIAL COLUVIAL AL MISMO CANAL. ADEMÁS, EN EL SECTOR DE ALIVIADERO DE LAS AGUAS CONDUCCIONADAS POR EL CANAL PERIMETRAL NORTE QUE DIRIJE LAS AGUAS AL RÍO ESTRECHO SE PUDO OBSERVAR QUE EXISTIÓ DESPRENDIMIENTO DE COLUVIOS LO QUE PROVOCÓ EL COLAPSO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE CONDUCCIÓN Y A SU VEZ ESTAS PROVOCARON UN ALUD DE MATERIAL COLUVIAL PROVOCANDO UNA PEQUEÑA AFECTACIÓN EN UNA SUPERFICIE MENOR A UN HUMEDAL UBICADO JUSTAMENTE AGUAS ABAJO DE PIE DEL RÁPIDO DE DESCARGA QUE TIENE EL CANAL PERIMETRAL NORTE. LO ANTERIOR GENERA UN INCUMPLIMIENTO DE LA RCA APROBADA PARA SU FUNCIONAMIENTO.



0004

¿Cómo tomó conocimiento de los hechos?

LOS HECHOS FUERON PRESENCIADOS EN VISITA REALIZADA POR PERSONAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA CUENCA DEL RÍO HUASCO Y SUS AFLUENTES EL DÍA SÁBADO 26 DE ENERO DE 2013.
LA COMPAÑÍA MINERA NEVADA PUSO A DISPOSICIÓN TODOS LOS RECURSOS Y FACILIDADES PARA CONCRETAR EN FORMA EXISTOSA LA VISITA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA JUNTA.

Período o fecha del hecho denunciado

LA FECHA DE LA DENUNCIA CORRESPONDE AL DÍA 26 DE ENERO DE 2013.

Lugar del hecho denunciado

EL LUGAR DE LA DENUNCIA CORRESPONDE AL PROYECTO MINERO PASCUA.

¿Conoce información geográfica asociada?

☒ Sí

En caso de conocer la información geográfica marcar la ubicación presentada a continuación

Huso 19 Sur	
Huso 18 Sur	
Huso 12 Sur (Isla de Pascua)	
Huso 13 Sur (Isla San Félix, Isla san Ambrosio)	
Huso 17 Sur (Archipiélago de Juan Fernández)	
Territorio chileno Antártico (Husos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 Sur)	XXXXXX

Coordenada Este	397.585.-
Coordenada Norte	6.758.916.-

¿Se encuentra en o cercana a un área protegida del estado?

☐ No



Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

0003

Sección 5: Documentación de la denuncia*

Acreditar Personería Vigente del Representante

☒ Sí

☐

Poder Artículo 22 Ley N°19.880

☐

☒ No

Documentación Adjunta:

Nombre del documento
FICHAS FOTOGRÁFICAS DEL SECTOR DENUNCIADO

Declaro por este acto vengo en denunciar una posible infracción, y declaro que la información contenida en este documento es precisa, verídica, y comprobable



Firma

FICHA TÉCNICA FOTOGRÁFICA

Actividad : Visita Proyecto Pascua Lama
Fecha : 26 de Enero de 2013.
Profesionales : Víctor Manuel González Aravena, Gerente Técnico, JVRH.
Katherine Moreno Alfaro, Ingeniero Ambiental
Motivo : Inspección visual obras de conducción y acumulación de aguas.



Foto N°1, Obra de Arte ubicada en Canal Perimetral Norte Superior



JUNTA DE
VIGILANCIA
DE LA CUENCA
DEL RÍO HUASCO
Y SUS AFLUENTES

0007



Foto N°2, Obra de Arte ubicada al inicio en Canal Perimetral Norte Superior



Foto N°3, Obra de Arte ubicada al final del Canal Perimetral Norte Superior, salida de agua.