

Santiago, 27 de mayo de 2015.

Señor
Cristián Franz Thorud
Superintendente del Medio Ambiente
Presente

Ref.: Denuncia contra Minera Candelaria.
Tierra Amarilla 03.01.2014
complementada 14.01.2014.

Mat.: Aporta nuevos antecedentes a la
denuncia.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, me permito adjuntar al presente proceso de sanción el documento denominado "Informe Catastro Viviendas", elaborado por la I. Municipalidad de Tierra Amarilla.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Ramón Briones Espinosa



INFORME CATASTRO VIVIENDAS

El presente Informe, da cuenta del Catastro realizado por la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla a viviendas de la comuna de diferentes sectores representativos y juntas de vecinos con el fin de conocer el estado de las construcciones de familias que declaran la existencia de algún tipo de daño en aspectos constructivos de sus viviendas.

Con esta información, se busca conocer la realidad estadística preliminar y representativa de esta situación, para que en el futuro y luego de evaluar este proceso, se pueda realizar un catastro más acabado y con mayor cobertura para completar la información con la mayor cantidad de viviendas posible y así aumentar el universo catastrado, obteniendo una idea más acabada de la situación constructiva de las edificaciones de la Comuna.

Base de Datos Catastral

Para elaborar la Base Catastral, se solicitó a la encargada municipal de Organizaciones Comunitarias, nombre, número telefónico y dirección de los dirigentes de las juntas de vecinos de la comuna.

Una vez hecho el contacto, se llamó a una reunión para explicar el fin del trabajo a realizar. Debido a la baja asistencia de esta reunión (principalmente por motivo de horarios laborales), se explicó personal y telefónicamente a los dirigentes y se les solicitó elaborar una nómina con las personas de sus organizaciones que quisieran participar. Así, hicieron llegar hasta la Dirección de Obras, las nóminas solicitadas con nombre y dirección de vecinos y en referencia a estas nóminas, se realizó una Nómina General de 143 viviendas a visitar.

La Nómina general, corresponde al anexo N° 1

Equipo de Catastro

Para poder realizar este trabajo catastral en el menor tiempo posible para no sacrificar tiempo de atención al público y labores propias del funcionamiento municipal, se optó por la conformación de un Equipo de Catastro de 10 personas, funcionarios de la Dirección de Obras Municipales y de la Secretaría Comunal de Planificación con conocimiento técnico en el área de la construcción.

El objetivo fue realizar en un día el catastro. Para ello hacer más eficiente el tiempo en la calle, se configuraron parejas de catastro para que en conjunto realizaran la evaluación y así, contrastando 2 opiniones, llegar a una conclusión. Las parejas conformadas y las personas que realizaron el catastro fueron las siguientes:

Equipo 1

Hugo Pizarro Olate – Ingeniero Civil (egresado)
Leonel Lecaros Sarmiento – Ingeniero Metalúrgico

Equipo 2

Franco Acevedo Baeza – Arquitecto
Víctor Rioseco Vera – Arquitecto

Equipo 3

Karen Millares Parra – Arquitecto
Juan Pablo Vargas Jeria – Arquitecto

Equipo 4

Guillermo Aguad Peñaloza – Ingeniero Civil
Cristian Rivera Araya – Dibujante Proyectista

Equipo 5

Valeska Vaccaro Oyarce – Técnico en Obras Civiles
Francisco Sánchez Sagardía – Arquitecto

Área de Catastro

Las juntas de vecinos que hicieron llegar sus nóminas, provenían de distinto puntos del área Urbana de la comuna. Estas fueron:

- _ Población Hermanos Carrizo
- _ Sector Centro
- _ Población Santiago II, 2da Etapa
- _ Villa Estadio
- _ Sector Ferrocarril

La ubicación de estos sectores, permiten abarcar un área representativa de aproximadamente el 30% del área Urbana, como se muestra en el Anexo 2

Procedimiento Catastral

Para obtener un orden sistemático de la información obtenida, se elaboró una ficha de evaluación de las viviendas, que se dividida en 6 puntos:

1. Identificación del ocupante

Para complementar la información entregada por el dirigente, se le consultaron datos para agregar información al ocupante del inmueble, independiente de su condición de ocupación (propietario, allegado, arrendatario)

2. Identificación del Inmueble

Se recopilan los antecedentes necesarios para la ubicación del Inmueble.

3. Materialidad Predominante

Con el fin de obtener una estadística de las materialidades y definir si existe alguna relación con el posible daño encontrado, se establece una evaluación estimativa de los porcentajes de materialidades existentes.

4. Evaluación del Inmueble

Para hacer más fluida la evaluación, se clasifican los posibles daños de acuerdo al nivel de falla o daño y al elemento constructivo involucrado. Así se obtuvieron 13 tipos de daño o falla que son:

- _ Falla en vigas con pérdida de integridad estructural del elemento
- _ Falla en pilares con pérdida de integridad estructural del elemento
- _ Falla en muros con pérdida de integridad estructural del elemento
- _ Desaplomes de elementos estructurales
- _ Falla en radieres, losas o envigados
- _ Falla en fundaciones
- _ Asentamiento o deslizamiento de terreno
- _ Fallas en estructura de techumbre
- _ Daños en revestimientos (pisos, muros, cielos)
- _ Daños en elementos no estructurales (tabiques)
- _ Daños en cierros perimetrales

- _ Fallas en terraplenes o muros de contención
- _ Otros (daños o fallas no contempladas anteriormente u observaciones)

5. Imágenes

Para graficar la información, se incorporan imágenes relevantes tomadas durante la visita que muestran los daños en las viviendas.


6. Conclusión

Con los antecedentes recopilados y las visitas de evaluación, se define en el último punto, si el daño que posee la vivienda es de carácter superficial o estructural.

Resumen estadístico


Una vez terminado el catastro, ordenada y sistematizada la información, se procede a elaborar la estadística que arroja los siguientes resultados:

Sectores:



- Santiago II, 2da Etapa (33)
- Ferrocarril (34)
- Villa Estadio (16)
- Centro (14)
- Hermanos Carrizo (45)
- Villa Ojanco (1)


Del universo de 143 viviendas:



- Con Catastro (82)
- Sin Catastro (61)


Las viviendas sin catastro, corresponden a domicilios sin moradores, direcciones mal informadas o no se pudo ingresar.

Materialidades predominantes




■ Hormigon (3) ■ Albañileria (37) ■ Madera (24) ■ Adobe (18)

De las viviendas que se logró catastrar (82):



■ Daño Estructural (20) ■ Daño Superficial (59) ■ Sin Daño (3)

Estos daños que se encuentran más frecuentes están:



1. Falla en vigas con pérdida de integridad estructural del elemento
2. Falla en pilares con pérdida de integridad estructural del elemento
3. Falla en muros con pérdida de integridad estructural del elemento
4. Desaplomes de elementos estructurales
5. Falla en radieres, losas o envigados
6. Falla en fundaciones
7. Asentamiento o deslizamiento de terreno
8. Fallas en estructura de techumbre
9. Daños en revestimientos (pisos, muros, cielos)
10. Daños en elementos no estructurales (tabiques)
11. Daños en cierros perimetrales
12. Fallas en terraplenes o muros de contención

El detalle de los daños presentes en cada viviendas, se encuentran en la nómina general (anexo N° 1) y en los informes individuales de cada viviendas en el anexo N° 3


FRANCISCO SÁNCHEZ SAGARDÍA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR (S) DE OBRAS

Anexo N° 2 - Ubicación de los Sectores Catastrados



- Población Hermanos Carrizo 
- Sector Centro 
- Población Santiago II, 2da Etapa 
- Villa Estadio 
- Sector Ferrocarril 

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	29
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Rosalía Cortez Agullera	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION	SECTOR	
Ignacio Carrera Pinto 154	Ferrocarril	
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		2


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS , MUROS , CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
MUROS	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	1
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Margarita Del Ávila Torres	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Aroldo Fredes 142		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MURCS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS , MUROS , CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	52
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Pamela Morales Gallegos	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCIÓN		SECTOR
Margarita Roco 269		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	100	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
X	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muro divisorio	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	78
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Blanca Olivero Carvajal	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION	SECTOR
Roberto Lacourt 5	Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO
HABITACIONAL	
	N° DE PISOS
	1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	70	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	30	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLÓMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muro divisorio	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	79
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Roicy Ordenes Tapia	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Seferino Ávalos 149		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	16
		FECHA	03/02/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Veronica Tamblay	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCIÓN		SECTOR
Geronimo Godoy 45		Santiago II 2ªetapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
LAS GRIETAS DE MURO PARECEN SUPERFICIALES, EN TANTO QUE LAS DE LA VIGA SON EN LAS ZONAS DE VANOS Y DE CAJAS ELÉCTRICAS	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS/HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	66
		FECHA	03/02/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Maryori Fredes	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pablo Trejos 1		Santiago II 2ª etapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		2


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	50	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	50	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
RADIER DEL COMEDOR PRESENTA PROBLEMAS DE AGRIETAMIENTO.	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	67
		FECHA	03/02/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Amanda Diaz	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pablo Trejos 2		Santiago II 2ªetapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	100	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
RADIER PRESENTA PROBLEMAS DE AGRIETAMIENTO	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	68
		FECHA	03/02/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Gregoria Cordova	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pablo Trejos 8		Santiago II 2ªetapa
DESTINO	RÔL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		2


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
CERAMICOS DEL BAÑO SE CAYERON.	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	56
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Nelly Segovia G	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION	SECTOR
Miguel Le Meur 186	Hnos. Carrizo
DESTINO	N° DE PISOS
HABITACIONAL / COMERCIAL	1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO	MADERA	30	ADOBE	30
HORMIGON	ALBAÑILERIA	40	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABICUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
------------------	---	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	57
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
María Gallardo Gallardo	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Miguel Le Meur 198		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	100	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
x	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	x	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	58
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Demetria Morales Diaz	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Miguel Le Mour 215		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABICUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL	DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	59
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Yobani Garcia	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Miguel Le Mour 221		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
X	FALLAS EN FUNDACIONES
X	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
X	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABICUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
X	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	80
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Inés Reyes Silva	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION	SECTOR	
Miguel Le Meur 282	Hnos. Carrizo	
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	61
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Soledad Barrios Chacón	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Miguel Le Meur 319		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	50	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	50

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
X	FALLAS EN FUNDACIONES
X	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
X	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
X	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	62
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Daniela Cortés R.	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Miguel Le Meur 346		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	2


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	30	ADOBE	70
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	63
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Carmela Diaz	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Miguel Le Meur 418		Centro
DESTINO	ROL ÁVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	80
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	20

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
X	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
EVENTUAL DERRUMBE	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	64
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Enrique Vargas	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Miguel Le Meur 448		Centro
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL / COMERCIAL		1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	80
HORMIGON	20	ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
	GRIETAS PROFUNDAS

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	65
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Ojeda Olivares	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Miguel Le Meur 450		Centro
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	80
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
X	FALLAS EN FUNDACIONES
X	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
X	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
GRIETAS PROFUNDAS Y DINTEL A PUNTO DE CAER	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	89
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Elsa Vargas	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pablo Trejos 13		Santiago II 2ª etapa
DESTINO	ROL AVALUC	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
SE OBSERVAN GRIETAS SUPERFICIALES EN MUROS.	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	70
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Alberto Castillo Palleró	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pasaje Margarita Rocco 5		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL ÁVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	50
HORMIGON		ALBAÑILERIA	50	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL	DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	71
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Isabel Tapla	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pje. Rodesia 31		Santiago II 2ª etapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)


ACERO		MADERA	100	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
X	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

EL ENBOQUILLADO DE LA CASETA SANITARIA SE HA CAIDO EN JUNTAS DE PANDERETAS Y JUNTAS DE MURO CON PILAR.

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS/HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	72
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUY
Porfida Sagua	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pje. Rodasía 35		Santiago II 2ª etapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	100	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMÉS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
EL ENBOQUILLADO DE LA CASETA SANITARIA SE HA CAIDO EN JUNTAS DE PANDERETAS Y JUNTAS DE MURO CON PILAR.	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	73
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Ana Ponce	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION	SECTOR	
Pje. Rodesia 37	Santiago II 2ª etapa	
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	100	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
X	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
EL ENBOQUILLADO DE LA CASETA SANITARIA SE HA CAIDO EN JUNTAS DE PANDERETAS Y JUNTAS DE MURO CON PILAR.	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS/HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	Nº	74
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
María Lara	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pje. Rodésia 38		Santiago II 2ª etapa
DESTINO	ROL AVALUO	Nº DE PISOS
HABITACIONAL / COMERCIAL	[REDACTED]	1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
LA VIVIENDA Y EL LOCAL COMERCIAL POSEEN GRANDES FALLAS EN SU CONSTRUCCIÓN	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	75
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Pascuala Godoy	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pje. Rodesia 64		Santiago II 2ªetapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
X	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
EL ENBOQUILLADO DE LA CASETA SANITARIA SE HA CAIDO EN JUNTAS DE PANDERETAS Y JUNTAS DE MURO CON PILAR.	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS/HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	76
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Elena Ahumada Diaz	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Pja. Rodesia		Santiago II 2ªetapa
DESTINO	ROL AVALUO	Nº DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)


ACERO		MADERA	100	ADÓBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

EL ENBOQUILLADO DE LA CASETA SANITARIA SE HA CAIDO EN JUNTAS DE PANDERETAS Y JUNTAS DE MURO CON PILAR.

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	39
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Carlos Carrizo Carvajal	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 204		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	80	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	20	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

muros

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	Nº	40
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Blanca Verazai	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 206		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	Nº DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON	100	ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABICUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB /VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	41
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Ana Agullera Vicencio	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 208		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON	100	ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros/piso	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	42
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Sonia Saavedra Rodriguez	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 210		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON	100	ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros/piso	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	43
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Olga Luzt Rivera	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 212		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		2


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	80	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	20	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
MUROS	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	44
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Cecilia Arancibia Perez	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Juan Pérez Julio 833		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	45
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Mario Polo Monzon	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Juan Vega Setra 145		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	46
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Yessica Traslaviña	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Juan Vega Setra 175		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	47
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Juana Sola	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Juan Vega Setra 189		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	Nº	48
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Rosalía Vitall Agullera	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Luis Villarreal 296		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	Nº DE PISOS
HABITACIONAL		2

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	30	ADOBE	60
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	10

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
X	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
AREA ADOBE MUY DAÑADA	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	49
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Leticia Garcia Segovia	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Luis Villarreal 0		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	80
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
DAÑO SUPERFICIAL EN TABIQUES	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	50
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Mirta Santana Mujica	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Margarita Roco 225		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL / COMERCIAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	70	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	30

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABICUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
ESTRUCTURA BLOQUE DAÑADA	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	51
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Graciela Quevedo	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Margarita Roco 245		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	50	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	50	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES

6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	53
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	Marta Alfaro Pallerio	RUT	[REDACTED]
--------	-----------------------	-----	------------

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION	Margarita Roco 279	SECTOR	Hnos. Carrizo
DESTINO	HABITACIONAL	ROL AVALUO	[REDACTED]
		N° DE PISOS	1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	100	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
------------------	---	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	54
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Margarita Marín	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Margarita Roco 305		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABICUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	55
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Purísima Moreno	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Margarita Roco 345		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	50	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	50	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
------------------	---	------------------

EVALUADORES: GAP / CRA

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	23
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Nelly Cortes Barahona	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 104		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)


ACERO		MADERA		ADOBE	80
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	20

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

muros/vidrios

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	24
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Irma Barahona	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION	SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 108	Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO
HABITACIONAL	N° DE PISOS
	1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO	MADERA	ADOBE	70
HORMIGON	ALBAÑILERIA	OTRO	30

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RAOIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
MUROS	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	25
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Pricilla Espinoza Herrera	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 110		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	70
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	30

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	26
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Yenis Bordonos Gaytan	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION	SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 116	Ferrocarril
DESTINO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	1
ROL AVALUO	


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
Muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	27
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Patricio Cortez Astudillo	██████████

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 142		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	60	OTRO	40

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	28
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Ana Astudillo Castro	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 146		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL / COMERCIAL		2


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	30	OTRO	70

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	30
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
José Arostica Arostica	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 158		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	80
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
MUROS	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	31
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Manuel Ordenes Alfaro	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 159		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADQBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	20

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
MUROS	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	32
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Luis Rivera Berrios	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 183		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		2

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)


ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

muros

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	33
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Virgilio Vitell Cortés	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 171		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIA/DAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	30
HORMIGON		ALBAÑILERIA	70	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS , MURCS , CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros/vidrios	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	34
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Gabriela Vitali Agullera	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 179 A		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros/vidrios	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB /VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	35
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Luisa Vitali Aguilera	██████████

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 179 D		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros/vidrios	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	36
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Camila Amanda Vergara Vergara	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 188		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	50
HORMIGON		ALBAÑILERIA	50	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	37
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Violeta Gordillo Robledo	██████████

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 190		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	50	OTRO	50

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	38
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Clemida Olivares Alvarez	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 194		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL / COMERCIAL		1

3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENWIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muroscielo	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	177
		FECHA	14/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Juan Carlos Arancibia Caneo	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Río Pulido 26		Villa Ojanco
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1


3. MATERIA(DAD) PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	15	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	85	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	2
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Blanca Moreira	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Aroldo Fredes 168		Villa estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	Nº	3
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Marlan Schroeder	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Aroldo Fredes 178		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	Nº DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS , MUROS , CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: WVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	4
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Aracelly Rosas Vicencio	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Aroldo Fredes 182		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
X	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	5
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Francisca Campusano	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Arturo Prat 945		Santiago II 2ª etapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)


ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

EL ENBOQUILLADO DE LA CASETA SANITARIA SE HA CAIDO EN JUNTAS DE PANDERETAS Y JUNTAS DE MURO CON PILAR.

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	6
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Edlolina Segovla	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Carlos Bordoli 6		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
	GRIETAS EN MUROS

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL	DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	7
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Mario Guerra	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Carlos Bordoli 7		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	50
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	50

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MURCS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	8
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Albertina Marín	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Carlos Bordoli 8		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL / COMERCIAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	70	ADOBE	10
HORMIGON	20	ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
	ASENTAMIENTO DE PISO/CONSTRUCCION NUEVA DAÑADA

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL	DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	9
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Manuela García Segovia	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Carlos Bordoli 10		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		2


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	80

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
DESPRENDIMIENTO DE REVESTIMIENTO Y GRIETAS DINTELES Y ANTEPECHOS	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP /JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	10
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Luis Olivares Olivares	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Carlos Bustamante 337		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	80	ADOBE	20
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
PISO ASENTADO	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP / JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	11
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Yenny Rojas	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Crispin Bordonos 194		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	12
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Paulina Álvarez	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Cristian Espejo 936		Villa Estadio
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1

3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	20	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	80	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABICUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: VVO / FSS

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	13
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Ana Castillo	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Diez de Julio 26		Santiago II 2ªetapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)


ACERO		MADERA		ADOBE	50
HORMIGON		ALBAÑILERIA	50	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)

SE OBSERVA UNA GRIETA EN VANO DE PUERTA, NO SE PUDO VER EL INTERIOR PORQUE EL DORMITORIO ESTABA SIEDO OCUPADO.

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	14
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Juan Castillo	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Díaz de Julio 28		Santiago II 2ªetapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1

3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	100	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLÓMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
X	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
X	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
EL ENBOQUILLADO DE LA CASETA SANITARIA SE HA CAIDO EN JUNTAS DE PANDERETAS Y JUNTAS DE MURO CON PILAR.	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	15
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Lastenia Carrizo	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Eulogio Varas 2		Hnos. Carrizo
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
X	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
MUROS DE ADOBE AFECTADOS	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

X	DAÑO ESTRUCTURAL		DAÑO SUPERFICIAL
---	------------------	--	------------------

EVALUADORES: KMP /JPVJ

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	17
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Rita Torres	[REDACTED]

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Geronimo Godoy 55		Santiago II 2ª etapa
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL	[REDACTED]	1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑERIA	100	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	DESAPLOMES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
SE OBSERVAN GRIETAS EN JUNTAS DE MARCOS DE VENTANA.	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: LLS / HPO

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	18
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Silvio Espinoza	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 80		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIAIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA	50	ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	50	OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	19
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Ninfa Pizarro Jeria	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 84		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	
HORMIGON		ALBAÑILERIA	50	OTRO	50

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RAOIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS , MUROS , CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIOUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	20
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Jilberto Pizarro Jeria	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 86		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
X	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS, MUROS, CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	21
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Alicia González	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 88		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RAOIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS , MUROS , CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros/vidrios	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV

Municipalidad de Tierra Amarilla Dirección de Obras	INFORME DAÑOS	N°	22
		FECHA	23/01/2014

1. IDENTIFICACION OCUPANTE

NOMBRE	RUT
Daniza Lopez	

2. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

DIRECCION		SECTOR
Ignacio Carrera Pinto 100		Ferrocarril
DESTINO	ROL AVALUO	N° DE PISOS
HABITACIONAL		1


3. MATERIALIDAD PREDOMINANTE (%)

ACERO		MADERA		ADOBE	100
HORMIGON		ALBAÑILERIA		OTRO	

4. EVALUACION DEL INMUEBLE

	FALLA O DAÑO
	FALLA EN VIGAS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	FALLA EN PILARES CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
X	FALLA EN MUROS CON PÉRDIDA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
	DESAPLONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
	FALLAS EN RADIERES, LOSAS O ENVIGADOS
	FALLAS EN FUNDACIONES
	ASENTAMIENTO O DESLIZAMIENTO DE TERRENO
	FALLAS EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
	DAÑOS EN REVESTIMIENTOS (PISOS , MUROS , CIELOS)
	DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (TABIQUES)
	DAÑOS EN CIERROS PERIMETRALES
	FALLAS EN TERRAPLENES O MUROS DE CONTENCIÓN
	OTROS (OBSERVACIONES)
muros	

5. IMAGENES



6. CONCLUSION

	DAÑO ESTRUCTURAL	X	DAÑO SUPERFICIAL
--	------------------	---	------------------

EVALUADORES: FAB / VRV