

### Trabajos de mejoras y limpieza

- Trabajo de relleno con grava en zonas de apozamientos de aguas lluvias.





- Fotografías de trabajo de emparejamiento-relleno en caminos y zona de pozos.





- Fotografías del término faenas de limpieza y relleno de pozos con material.











- Fotografía de construcción cierre perimetral y zanja para contención de aguas lluvias.





- Limpieza Estero Chinchihuapi

Fotografías trabajos de limpieza en Estero Chinchihuapi, dentro de la cual se encontraron principalmente residuos de carácter domiciliario.









- Evidencia de organismos vivos en Estero Chinchihuapi







- Limpieza predio vecino

Fotografías de trabajos realizados en predio vecino, cabe señalar que previo y durante la ejecución de estas labores, cayeron precipitaciones en el lugar por lo cual las aguas observadas en el lugar corresponden a la acumulación natural de las aguas lluvias.









