DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [ ]		PELIGROSO [X]
Nº DAC:	470	FECHA	03/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9065	CANT/TON	18.710

TRANSPORTISTA: Trepe Gda.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTZ80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[X]	CANTIDAD 210
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[ ]	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	419	FECHA	03/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	8070	CANT/TON	14.140

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda. PATENTE: FWR 60

GENERADOR: Codelco

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	460	FECHA	03/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9071	CANT/TON	4.870

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

PATENTE: HL5074

GENERADOR: Cornin

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☒	CANTIDAD 1
MAXISACOS	☐	CANTIDAD
TAMBORES	☒	CANTIDAD 57
PALLET	☒	CANTIDAD 8
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	461	FECHA	04/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	5072	CANT/TON	6.430

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.

PATENTE: FWTR 80

GENERADOR: Codelco

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 12
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	4163	FECHA	04/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9073	CANT/TON	23.990

TRANSPORTISTA: TREPE LTDA. PATENTE: FWTZ60

GENERADOR: Codelco

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☒	CANTIDAD 14
MAXISACOS	☐	CANTIDAD
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	463	FECHA	05/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9074	CANT/TON	4.070

TRANSPORTISTA: Elecuelle

GENERADOR: Ehelat

PATENTE: LW4302

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 4,07 ton

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	464	FECHA	05/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	P071	CANT/TON	R. 170

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: PWTZ 80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 26
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	465	FECHA	05/01/2017
Nº TICKET PESAJE:	9076	CANT/TON	18.090

TRANSPORTISTA: Depe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWJZ60

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☒	CANTIDAD 12
MAXISACOS	☐	CANTIDAD
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	4166	FECHA	04/07/2017
Nº TICKET PESAJE:		CANT/TON	

TRANSPORTISTA: solenor S.A. PATENTE: HLSU74

GENERADOR: Coemin

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO x | REGULAR | MALO

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	x	CANTIDAD 13
MAXISACOS		CANTIDAD
TAMBORES	x	CANTIDAD 24
PALLET	x	CANTIDAD 3
BOLSAS		CANTIDAD
CAJAS		CANTIDAD
IBC		CANTIDAD
GRANEL		CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	467	FECHA	06/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9078	CANT/TON	14.450

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTR 80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	4168	FECHA	06/09/2017
Nº TICKET PESAJE:	8079	CANT/TON	7,780

TRANSPORTISTA: Zenitor S.A.
GENERADOR: CAP-CNN

PATENTE: DBWP63

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 7,78 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	469	FECHA	06/02/2017
Nº TICKET PESAJE:	5080	CANT/TON	10.770

TRANSPORTISTA: Trede Gda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTZ60

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 20
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	470	FECHA	07/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9082	CANT/TON	15.030

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTL80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD _____
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 27
TAMBORES	☐	CANTIDAD _____
PALLET	☐	CANTIDAD _____
BOLSAS	☐	CANTIDAD _____
CAJAS	☐	CANTIDAD _____
IBC	☐	CANTIDAD _____
GRANEL	☐	CANTIDAD _____

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	471	FECHA	07/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	P083	CANT/TON	12.930

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWJ260

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	472	FECHA	11/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9087	CANT/TON	3.45

TRANSPORTISTA: Rebiter S.A.

GENERADOR: CAD - CNN

PATENTE: DPWP63

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 3,45 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	473	FECHA	11/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	4088	CANT/TON	14.570

TRANSPORTISTA: TRANSPORTES TREPE

PATENTE: FLUTZ 80

GENERADOR: CODELCO

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 28
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	474	FECHA	11/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9089	CANT/TON	12.460

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

PATENTE: FWZ60

GENERADOR: Codelco

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	475	FECHA	12/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	PIOPO	CANT/TON	3.020

TRANSPORTISTA: VARDON

GENERADOR: COEMIN

PATENTE: DLTX17

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 3,02 tons

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	476	FECHA	12/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	8091	CANT/TON	17.770

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTL80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD	
MAXISACOS	X	CANTIDAD	28
TAMBORES	☐	CANTIDAD	
PALLET	☐	CANTIDAD	
BOLSAS	☐	CANTIDAD	
CAJAS	☐	CANTIDAD	
IBC	☐	CANTIDAD	
GRANEL	☐	CANTIDAD	

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	477	FECHA	12/02/2019
Nº TICKET PESAJE:	9092	CANT/TON	11,570

TRANSPORTISTA: Tiere Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWZ60

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO		REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD	
MAXISACOS	☒	CANTIDAD	26
TAMBORES	☐	CANTIDAD	
PALLET	☐	CANTIDAD	
BOLSAS	☐	CANTIDAD	
CAJAS	☐	CANTIDAD	
IBC	☐	CANTIDAD	
GRANEL	☐	CANTIDAD	

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☐
Nº DAC:	478	FECHA	12/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9093	CANT/TON	3.960

TRANSPORTISTA: JARDON

PATENTE: DLTX17

GENERADOR: CARMIN

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☐	CANTIDAD
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	X	CANTIDAD 3,96 TONS

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	479	FECHA	13/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	50PT	CANT/TON	13.500

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

PATENTE: FUTR 80

GENERADOR: Cedelco

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 218
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	480	FECHA	14/04/2017
Nº TICKET PESAJE:	5057	CANT/TON	12.690

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTL 80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☑ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD _____
MAXISACOS	☑	CANTIDAD 27
TAMBORES	☐	CANTIDAD _____
PALLET	☐	CANTIDAD _____
BOLSAS	☐	CANTIDAD _____
CAJAS	☐	CANTIDAD _____
IBC	☐	CANTIDAD _____
GRANEL	☐	CANTIDAD _____

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	481	FECHA	14/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9098	CANT/TON	11.620

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FUTR60

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	☒	REGULAR	☐	MALO	☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	482	FECHA	14/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	POP9	CANT/TON	2.310

TRANSPORTISTA: Solena S.A.

GENERADOR: Cemin

PATENTE: HCGV-74

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD	
MAXISACOS	☐	CANTIDAD	
TAMBORES	X	CANTIDAD	15
PALLET	X	CANTIDAD	17
BOLSAS	☐	CANTIDAD	
CAJAS	☐	CANTIDAD	
IBC	☐	CANTIDAD	
GRANEL	☐	CANTIDAD	

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	483	FECHA	17/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	5100	CANT/TON	14.490

TRANSPORTISTA: Drepe Ltda.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTZ80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 28
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	484	FECHA	17/02/2017
Nº TICKET PESAJE:	9101	CANT/TON	11.720

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: HLBU74

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 210
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:
CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	485	FECHA	17/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9102	CANT/TON	8.900

TRANSPORTISTA: Vardon

GENERADOR: Coemin

PATENTE: DLTX17

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 8,90 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	486	FECHA	18/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9103	CANT/TON	12.890

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTZ80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 28
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:
CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	487	FECHA	18/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	4104	CANT/TON	12.810

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: HLGU74

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 25
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	488	FECHA	18/09/2017
Nº TICKET PESAJE:	8105	CANT/TON	3.320

TRANSPORTISTA: Transp. Alvarez.

GENERADOR: Minera Copper

PATENTE: DOC 34

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 16
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	469	FECHA	19/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9106	CANT/TON	13.320

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: PWTZ80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 28
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	490	FECHA	19/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9107	CANT/TON	13.280

TRANSPORTISTA: Tiepe Ltda.

PATENTE: HLGU74

GENERADOR: Codelco

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 7K
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	491	FECHA	20/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9108	CANT/TON	12.810

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWZ80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO		REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 22
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	4982	FECHA	20/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	8110	CANT/TON	13.340

TRANSPORTISTA: Tepe Ltda.

GENERADOR: Copelco

PATENTE: HLGW74

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 210
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	493	FECHA	21/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9111	CANT/TON	15.250

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FUTZ80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 26
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:
CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	494	FECHA	21/07/2012
Nº TICKET PESAJE:	9112	CANT/TON	15.180

TRANSPORTISTA: Trepe, Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: HCSN74

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 26
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	495	FECHA	24/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9113	CANT/TON	10.710

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: HK5074

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD _____
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD _____
PALLET	☐	CANTIDAD _____
BOLSAS	☐	CANTIDAD _____
CAJAS	☐	CANTIDAD _____
IBC	☐	CANTIDAD _____
GRANEL	☐	CANTIDAD _____

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	496	FECHA	24/07/17
Nº TICKET PESAJE:	9114	CANT/TON	23.450

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

PATENTE: PWR 80

GENERADOR: Codelco

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD _____
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 26
TAMBORES	☐	CANTIDAD _____
PALLET	☐	CANTIDAD _____
BOLSAS	☐	CANTIDAD _____
CAJAS	☐	CANTIDAD _____
IBC	☐	CANTIDAD _____
GRANEL	☐	CANTIDAD _____

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	427	FECHA	24/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9113	CANT/TON	10.420

TRANSPORTISTA: Transportes DEPE

PATENTE: HKGU74

GENERADOR: Copelco

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	☒	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	498	FECHA	24/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9114	CANT/TON	23.450

TRANSPORTISTA: TREPE LTDA.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FUR80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 26
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	499	FECHA	25/06/2017
Nº TICKET PESAJE:	9115	CANT/TON	2.090

TRANSPORTISTA: Resiza S.A.

GENERADOR: CAP - CNN

PATENTE: DPWP63

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 2,09 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	500	FECHA	25/07/17
Nº TICKET PESAJE:	9116	CANT/TON	14.460

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWR280

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:
CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	501	FECHA	25/07/2014
Nº TICKET PESAJE:	9117	CANT/TON	13.340

TRANSPORTISTA: Drepe LTDA.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: HLGU74

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	502	FECHA	26/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	5100	CANT/TON	6.780

TRANSPORTISTA: Solenor S.A.
GENERADOR: Coemin

PATENTE: PUTL-60

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	X	CANTIDAD	5
MAXISACOS		CANTIDAD	
TAMBORES	X	CANTIDAD	13
PALLET		CANTIDAD	
BOLSAS		CANTIDAD	
CAJAS		CANTIDAD	
IBC		CANTIDAD	
GRANEL		CANTIDAD	

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:
CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	503	FECHA	26/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9121	CANT/TON	17.910

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWR 180

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 26
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	5705	FECHA	27/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9123	CANT/TON	11.240

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTC80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 26
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	5016	FECHA	27/03/2017
Nº TICKET PESAJE:	9124	CANT/TON	13.030

TRANSPORTISTA: Depe. LTDA.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: HLGV74

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	5018	FECHA	28/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9126	CANT/TON	13.610

TRANSPORTISTA: Trape LTDA.
GENERADOR: Capello

PATENTE: FW5280

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 26
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	504	FECHA	24/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9122	CANT/TON	6.300

TRANSPORTISTA: Retiron SA.
GENERADOR: CAP-CAN

PATENTE: DPWP63

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 6,30 TONS.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:
CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	509	FECHA	31/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9128	CANT/TON	18.390

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: PWTL 80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 28
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	507	FECHA	28/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9125	CANT/TON	11/300

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: HL 6074

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 23
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	410	FECHA	31/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	9129	CANT/TON	13.280

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: HLBU74

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	343	FECHA	04/05/17
Nº TICKET PESAJE:	8128	CANT/TON	9.870

TRANSPORTISTA: Puente y Servicio

GENERADOR: Atacama Kozar

PATENTE: SH 6812

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 9,87 TONS.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	344	FECHA	04/08/17
Nº TICKET PESAJE:	8930	CANT/TON	3.290

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Kozan

PATENTE: BBCD40

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 3,29 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	345	FECHA	04/05/17
Nº TICKET PESAJE:	8931	CANT/TON	4.640

TRANSPORTISTA: Puente y servicio

GENERADOR: Atacama Kozan

PATENTE: UP8457

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 4,645 ons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	346	FECHA	04/05/17
Nº TICKET PESAJE:	8932	CANT/TON	4.100

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios
GENERADOR: ATACAMA KOZAR

PATENTE: BBCD40

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 4,10 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____
CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	347	FECHA	04/05/17
Nº TICKET PESAJE:	8933	CANT/TON	4.100

TRANSPORTISTA: Puente 7 Servicios PATENTE: ZY 1625

GENERADOR: Atacama Rozan

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 4,10 ton.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	348	FECHA	04/05/17
Nº TICKET PESAJE:	8P34	CANT/TON	12.070

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTZ80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	349	FECHA	04/05/17
Nº TICKET PESAJE:	8935	CANT/TON	10.210

TRANSPORTISTA: Puente y servicios

GENERADOR: Atacama Nozan

PATENTE: SH6812

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 10,21 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	350	FECHA	01/06/2017
Nº TICKET PESAJE:	8936	CANT/TON	4.560

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios
GENERADOR: Atacama Norte

PATENTE: VPB457

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 4,56 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	351	FECHA	05/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8937	CANT/TON	4.120

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: ATACAMA MOZAN

PATENTE: ZY6825

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 4,12 TONS.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	352	FECHA	05/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8938	CANT/TON	10.060

TRANSPORTISTA: Puente y servicio

GENERADOR: ATACAMA ROZAN

PATENTE: SA6812

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 10,06 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	353	FECHA	05/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8939	CANT/TON	3.870

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Rozan

PATENTE: BBCD40

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 3,87 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	354	FECHA	05/04/2017
Nº TICKET PESAJE:	8940	CANT/TON	4.440

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios
GENERADOR: Atacama Mozan
PATENTE: VP8457

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 4,44 TONS

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____
CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [1]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	355	FECHA	05/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8941	CANT/TON	3.840

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios
GENERADOR: Atacama Mozan

PATENTE: ZY6825

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 3,84 TONS.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____
CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	356	FECHA	09/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8942	CANT/TON	3.050

TRANSPORTISTA: Zenner S.A.
GENERADOR: CAP-CMN

PATENTE: DPWP63

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 3,05

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:
CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	257	FECHA	05/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8443	CANT/TON	4.050

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Kozan

PATENTE: BBCD40

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 4,05 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	358	FECHA	05/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8944	CANT/TON	9.090

TRANSPORTISTA: Puente y Servicio

GENERADOR: Atacama Nozan

PATENTE: SH6812

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 9,09 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	359	FECHA	04/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8941	CANT/TON	3,960

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Norte

PATENTE: UPB457

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 3,96 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	360	FECHA	05/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	0946	CANT/TON	22.570

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTL 80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 37
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	361	FECHA	03/07/2017
Nº TICKET PESAJE:	8947	CANT/TON	10.980

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.

PATENTE: FWZ180

GENERADOR: CODELCO

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	362	FECHA	08/01/2017
Nº TICKET PESAJE:	6948	CANT/TON	9.920

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Lozan

PATENTE: SHG812

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 9,92 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	363	FECHA	08/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	6950	CANT/TON	4.500

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios
GENERADOR: Atacama Norte

PATENTE: VP8457

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 4,50 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	364	FECHA	06/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8951	CANT/TON	17.990

TRANSPORTISTA: Tiepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWZ 60

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	365	FECHA	08/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8953	CANT/TON	3.350

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Nozan

PATENTE: BBCD 60

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 3,35 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	366	FECHA	08/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8974	CANT/TON	3.790

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios
GENERADOR: Atacama Kozan
PATENTE: ZY6825

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 3,79 TONS.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____
CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	367	FECHA	08/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8755	CANT/TON	9.390

TRANSPORTISTA: Transportes Alvarez
GENERADOR: Minera Copper

PATENTE: DCXC34

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 36
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	368	FECHA	08/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8956	CANT/TON	9.570

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Lozan

PATENTE: SA 6812

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 9,57 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	369	FECHA	08/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8957	CANT/TON	8.040

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Lozan

PATENTE: UP 8957

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 6,04 tons

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	370	FECHA	08/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8958	CANT/TON	7.080

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Kozer

PATENTE: BBCD40

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 7,08 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	372	FECHA	08/05/2013
Nº TICKET PESAJE:	8560	CANT/TON	12.440

TRANSPORTISTA: Drage Ltda.

GENERADOR: CODELCO

PATENTE: FWZ60

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	✓	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	371	FECHA	08/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8859	CANT/TON	7.780

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Kozon

PATENTE: ZY6825

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 7,78 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	373	FECHA	09/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8861	CANT/TON	7.280

TRANSPORTISTA: Puente y Servicio

GENERADOR: Armenia Norte

PATENTE: VPBY17

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 7,28 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	374	FECHA	05/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8762	CANT/TON	5.290

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios
GENERADOR: Atacama Kozan
PATENTE: ZY682K

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 5,29 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:
CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	37	FECHA	09/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8963	CANT/TON	6.350

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: ATACAMA ROZAN

PATENTE: BBCD40

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 6,35 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	3976	FECHA	09/06/2017
Nº TICKET PESAJE:	8964	CANT/TON	8.530

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios Ltda. PATENTE: SH6812

GENERADOR: Atacama Korean

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 5,57 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	377	FECHA	08/08/2017
Nº TICKET PESAJE:		CANT/TON	3.980

TRANSPORTISTA: Transp. Alvarez LTDA. PATENTE: DCXC34

GENERADOR: Luminar Copper

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	☒	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	338	FECHA	05/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8966	CANT/TON	7.620

TRANSPORTISTA: Fuentes y Servicios Ltda
GENERADOR: Atacama Rozan

PATENTE: VPBYC7

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 7,62 TONS.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO
SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____
CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	328	FECHA	08/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8167	CANT/TON	7.180

TRANSPORTISTA: Fuentes y Servicios
GENERADOR: Atacama Kozan

PATENTE: BBCD40

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 7,18 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	380	FECHA	09/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8968	CANT/TON	1.750

TRANSPORTISTA: Regiter S.A.

PATENTE: DPWP63

GENERADOR: CAP-CNN

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 1,75 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	381	FECHA	09/01/2017
Nº TICKET PESAJE:	0569	CANT/TON	4.160

TRANSPORTISTA: Transportes Alvarez Ltda. PATENTE: DCXC31

GENERADOR: Wolma Copper

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD _____
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 24
TAMBORES	☐	CANTIDAD _____
PALLET	☐	CANTIDAD _____
BOLSAS	☐	CANTIDAD _____
CAJAS	☐	CANTIDAD _____
IBC	☐	CANTIDAD _____
GRANEL	☐	CANTIDAD _____

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	382	FECHA	09/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8870	CANT/TON	1.930

TRANSPORTISTA: Fleme y Servicios

GENERADOR: ATACAMA KOZAN

PATENTE: ZY6825

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 1,93 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	362	FECHA	09/08/2017
Nº TICKET PESAJE:	6971	CANT/TON	5.100

TRANSPORTISTA: Buenos y servicios

GENERADOR: ATACAMA KOZAN

PATENTE: SH6612

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 5,10 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	384	FECHA	09/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8973	CANT/TON	15.290

TRANSPORTISTA: Transportes Tampe Ltda.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTL80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD _____
MAXISACOS	X	CANTIDAD 36
TAMBORES	☐	CANTIDAD _____
PALLET	☐	CANTIDAD _____
BOLSAS	☐	CANTIDAD _____
CAJAS	☐	CANTIDAD _____
IBC	☐	CANTIDAD _____
GRANEL	☐	CANTIDAD _____

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	385	FECHA	09/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8974	CANT/TON	19.990

TRANSPORTISTA: Transportes Tarpe Ltda.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWZ60

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 34
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	3816	FECHA	10/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8975	CANT/TON	5.870

TRANSPORTISTA: Puente y servicios

GENERADOR: Atacama Rozan

PATENTE: BBCD40

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 5,87 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	3806	FECHA	1/06/2017
Nº TICKET PESAJE:	8960	CANT/TON	860

TRANSPORTISTA: ASCEGIM

GENERADOR: CHEPAT

PATENTE: PW 7918

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 0,86 TON.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	387	FECHA	10/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8976	CANT/TON	5.950

TRANSPORTISTA: Puente y servicios

GENERADOR: Atacama Kozan

PATENTE: UP8457

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 5,95 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	388	FECHA	10/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8977	CANT/TON	5.410

TRANSPORTISTA: Fuente y servicios
GENERADOR: ATACAMA KOZAN

PATENTE: ZY6825

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 5,41 TONS.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	388	FECHA	11/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8987	CANT/TON	24.920

TRANSPORTISTA: Trene LTDA.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTL80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 36
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	389	FECHA	10/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8178	CANT/TON	6.380

TRANSPORTISTA: Puente y servicios

GENERADOR: Atacama Kozan

PATENTE: SA6812

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 6,38 TONS.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	3189	FECHA	11/01/17
Nº TICKET PESAJE:	8388	CANT/TON	21.610

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: RWT260

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 34
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	390	FECHA	12/05/17
Nº TICKET PESAJE:	098P	CANT/TON	3.390

TRANSPORTISTA: Transp. Alvarez

GENERADOR: Lucina Coppen Cable

PATENTE: DCCC 34

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD _____
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 23
TAMBORES	☐	CANTIDAD _____
PALLET	☐	CANTIDAD _____
BOLSAS	☐	CANTIDAD _____
CAJAS	☐	CANTIDAD _____
IBC	☐	CANTIDAD _____
GRANEL	☐	CANTIDAD _____

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	331	FECHA	12/05/2012
Nº TICKET PESAJE:	8550	CANT/TON	14.350

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.
GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTR80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	☒	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 26
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:
CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	390	FECHA	10/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8981	CANT/TON	2.730

TRANSPORTISTA: Asogin

GENERADOR: Chelat

PATENTE: WA9689

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 2,73 Tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	291	FECHA	10/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	10586	CANT/TON	0,30

TRANSPORTISTA: CMELOT

GENERADOR: CMELOT

PATENTE: LZ5799

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 0,43 TONS.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	392	FECHA	22/02/2017
Nº TICKET PESAJE:	8991	CANT/TON	14.000

TRANSPORTISTA: Trepe LTDA

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWZ60

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 310
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	392	FECHA	10/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	6979	CANT/TON	5.970

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios

GENERADOR: Atacama Kozan

PATENTE: BBCD40

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD
PALLET	[ ]	CANTIDAD
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD
CAJAS	[ ]	CANTIDAD
IBC	[ ]	CANTIDAD
GRANEL	[X]	CANTIDAD 5,97 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO [X]		PELIGROSO [ ]
Nº DAC:	393	FECHA	10/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8900	CANT/TON	2.770

TRANSPORTISTA: Puente y Servicios Ltda.

GENERADOR: Atacama Kozan

PATENTE: UP8457

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

OBSERVACIONES _____

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	[ ]	CANTIDAD _____
MAXISACOS	[ ]	CANTIDAD _____
TAMBORES	[ ]	CANTIDAD _____
PALLET	[ ]	CANTIDAD _____
BOLSAS	[ ]	CANTIDAD _____
CAJAS	[ ]	CANTIDAD _____
IBC	[ ]	CANTIDAD _____
GRANEL	[X]	CANTIDAD 2,77 tons.

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR: _____

CONTENEDORES EN MAL ESTADO: _____

CONTENEDORES SIN ROTULACION: _____

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

_____

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI [ ] CANT [ ] NO [X]

CAUSA DEL DERRAME _____

ACCIONES CORRECTIVAS _____

OBSERVACIONES GENERALES

_____

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	393	FECHA	25/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8993	CANT/TON	17.640

TRANSPORTISTA: Trepe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FJJL80

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 37
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	394	FECHA	24/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	10993	CANT/TON	13.240

TRANSPORTISTA: Dcpe Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWJ260

ESTADO DE ENCARPADO

BUENO	X	REGULAR		MALO	

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	X	CANTIDAD 34
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO

DOCUMENTO ADMISIÓN DE CARGA (DAC)

SOLENOR

RESIDUO	NO PELIGROSO ☐		PELIGROSO ☒
Nº DAC:	384	FECHA	10/05/2017
Nº TICKET PESAJE:	8983	CANT/TON	26.350

TRANSPORTISTA: Trade Ltda.

GENERADOR: Codelco

PATENTE: FWTR 80

ESTADO DE ENCARPADO: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

OBSERVACIONES

ESTADO DE RECEPCION

TIPO CONTENEDOR:

BINS	☐	CANTIDAD
MAXISACOS	☒	CANTIDAD 36
TAMBORES	☐	CANTIDAD
PALLET	☐	CANTIDAD
BOLSAS	☐	CANTIDAD
CAJAS	☐	CANTIDAD
IBC	☐	CANTIDAD
GRANEL	☐	CANTIDAD

DESCARGA

GALPON ALMACENAMIENTO TRANSITORIO

SECTOR:

CONTENEDORES EN MAL ESTADO:

CONTENEDORES SIN ROTULACION:

OBSERVACIONES DE LA DESCARGA

CONTROL DE DERRAME

EXISTE DERRAME SI ☐ CANT ☐ NO ☒

CAUSA DEL DERRAME

ACCIONES CORRECTIVAS

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA SUPERVISOR PATIO