



COMPROBANTE DE REMISIÓN DE ANTECEDENTES RESPECTO DE LAS CONDICIONES, COMPROMISOS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

La División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente informa a Ud. que se ha recibido mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental la siguiente información:

Proyecto:	LINEA 3 - ETAPA 1: PIQUES Y GALERIAS		
Titular:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.		
Resolución Exenta N°:	469	Organismo:	
Año:	2012	Región:	Región Metropolitana
Considerando:	6.5.11	Condiciones, compromisos o medidas de la RCA:	Respecto a la seguridad estructural de los Monumentos Históricos e Inmuebles insertos en Zona Típica cercanos a los piques y galerías, el diseño de ingeniería y la ejecución de las obras deberá considerar la realización de un sistema de monitoreo permanente de las deformaciones sobre la obra propia, como también de las estructuras y construcciones aledañas.
Tipo de informe:	Seguimiento Ambiental		
Nombre del informe:	MONITOREO DE LAS DEFORMACIONES EN LOS EDIFICIOS MONUMENTO HISTÓRICO (JULIO A DICIEMBRE AÑO 2014)		
Los documentos recibidos:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Monitoreo Edificios MH L3 Julio 2014.pdf</li><li>- Monitoreo Edificios MH L3 Agosto 2014.pdf</li><li>- Monitoreo Edificios MH L3 Septiembre 2014.pdf</li><li>- Monitoreo Edificios MH L3 Octubre 2014.pdf</li><li>- Monitoreo Edificios MH L3 Noviembre 2014.pdf</li><li>- Monitoreo Edificios MH L3 Diciembre 2014.pdf</li></ul>		
Frecuencia	Semestral		
Alcance del Informe de Seguimiento Ambiental	<b>Medio Humano</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Patrimonio Histórico y Cultural-Receptor</li></ul>		



Cod: 66673  
Fecha: 09-02-2018 9:45:53



El presente certificado únicamente da cuenta de la recepción de la información reportada en el Sistema de Seguimiento Ambiental, cuya integridad y veracidad es de exclusiva responsabilidad del titular del proyecto.