Documento 69

AMEC - Cade	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDAD	NUMERO DOCUMENTO	
		Revisión	1
		Fecha	
	ESTACIÓN PIQUE PARQUE ALMAGRO	FECHA	VIERNES 27-06-2014
CONTRATO	INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN PIQUES , GALERIAS Y TUNELES		
N° CONTRATO			

EMITIDO POR:	FRANCO TABILO VEAS	CARGO	ITO CIVIL	REVISADO POR:	Hamilton Arcos	CARGO	Jefe de Terreno	TURNO	B
PREVENCIÓN DE RIESGOS ITO	Carlos Santibañez	Nº CONTRATO		CONDICIONES CLIMÁTICAS	FRIO	PARALIZACIÓN	NO		

ÍTEM	ACTIVIDAD	ÍTEM	b
1	Instalación de Faenas Principal	5	
2	Obras civiles Piques y Galerias	6	Desvío de Tránsito
3	Obras civiles y Estructurales	7	Plataforma de Trabajo
4	Retiro de marina	8	Suministro y montaje Estructura Metálica

Ítem	Contenido	Foto
	INSTALACION ARMADURA ANILLO DE REFUERZO ZONA REFORZADA COSTADO OJO TUNEL INTERESTACION.	
	DEMOLICION ANILLO DE REFUERZO 2 SECTOR PONIENTE PARA DESCUBRIR MALLA.	
	INSTALACION ARMADURA REVESTIMIENTO SECTOR BOVEDA COSTADO TIMPANO.	
	Observaciones	
	20:00 - 20:28: Charla diaria de seguridad referente a trabajos en altura, uso de epp, carga suspendida.	
	20:43 - 23:41; 24:45 - 07:52: Demolicion fina con demoledores electricos para instalacion de armadura anillo de refuerzo Nº 2 costado poniente galeria (norte y sur simultaneo).	7
	21:00 - 21:47: Topografia FVA realiza linea de trazado y posicion de enfierradura de revestimiento en costado poniente timpano, para instalacion de maestras y luego armaduras.	3
	22:17 - 24:32: Instalacion de fe de revestimiento en "pajaros". Sector boveda ojo interestacion. No se sigue en esta labor ya que es mas lento con equipos de levante, se esperara armado final de andamios, para su utilizacion.	4
	01:02 - 07:44: Instalacion de Dowells para sujecion de fe de armadura revestimiento.	5,6
	20:42: El Jefe de turno FVA Nicolas Aznares, instruye a sus supervisores, que colaboren en este turno con el armado de andamios moviles, dicha labor es suspendida, ya que este turno no esta capacitado para realizar dicha operacion(accion de riesgo). Prevencionista Pablo Sanchez FVA tambien esta de acuerdo con esta determinacion.	1,2,8
	RESUMEN DIARIO (TURNO N1)	

Foto1 :

Foto2 :

Foto3 :

Foto4 :

Foto5

Foto6

Foto7

FOTO 8

Tunel Int. Norte	BAN		BOV		COB		BAN	BANCO	COB	contraboveda
Tunel Int. Sur	BAN		BOV		COB		BOV	BOVEDA		

Mano de Obra					Horarios		
	FVA	S. Ctto	Otros	Total	Inicio Turno	20:00	Reinaldo Kasjkchies
Personal en Obra	12		4	16	Fin Turno	08:00	Jose Morales

Equipos y Maquinarias

Maquinaria/ Equipo	Ítem	Cant.	Estado	SE	Ítem	Cant.	Estado	Observaciones
Excavadora		1	OK					
1 Cargador frontal		1	OK					
1 grua torre		1	OK					
compresor		1	OK					
Generador			OTRO					
Bomba Putzmeister		1	OK					
Manitou		1	OK					

Control de Gestión de Calidad

Ítem	Actividad	Comentarios

Seguridad y/o Medio Ambiente

Ítem	Tipo Incidente	Clas. Riesgo	Comentarios

Ítem	Observaciones de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
	Prevencionista FVA: PABLO SANCHEZ. (NOCTURNO ENTRE COPIAPO Y ALMAGRO).
	Paramedico FVA : FELIPE ROMERO.