

Imagen N° 1: Vista General Apozamiento Informe SMA



Imagen N° 2: Detalle Zona de filtración en fosa séptica, Informe SMA



Imágenes N° 3 - 5 : Fosa Impermeabilizada



Imágenes N° 6 - 7 : Sector adyacente a Fosa, sin apozamiento

