

COMPROBANTE DE PAGO Y PERMISO DE CIRCULACIÓN

0000015036

SERIE AB

778584

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

2017 FECHA

22/03/2017

PLACA ÚNICA

JKCP-29-1

NOMBRE (o razón social)

SERVICIOS AUSTRAL PATAGONIA SA

DOMICILIO

PJE. 12 DE FEBRERO 346

COMUNA

Punta Arenas

RUT:

076462522-6

FONO:

64682966

VEHÍCULO

CAMION
PTS. 2 PAS. 3 KG. 10000

MARCA

VOLVO

MODELO

FM7 250

AÑO

2001

COLOR

AZUL

CODIGO S.I.I.

FACTURA

PAGO EN CUOTAS

TASACIÓN

PGO. TOTAL

84,753

PERM. ANT.

PERMISO PAGADO

VENCE: 30/09/2018

84,753

SELO 4,637

C.C.

COMB.

TRM.

EQU.

SELLO 9,354

ROJO D.S. 211/91 (NO CATALITICO) 18052

I.P.C.

MULTAS

0

0

TOTAL A PAGAR

89,390

SELLO

Girador:
GURIBE

FIRMA Y TIMBRE CAJERO



1.- CONTRIBUYENTE

PERMISO DE CIRCULACIÓN

VENCIMIENTO: 30/09/2018

0000015036

SERIE AB

778584

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

AÑO

2017

VEHICULO

CAMION

MARCA

VOLVO

AÑO

2001

COLOR

AZUL

MODELO

FM7 250

CARGA

10,000 PAS. 3

MOTOR

PTS. 2

CONTRIBUYENTE

SERVICIOS AUSTRAL PATAGONIA SA

R.U.T.:

076462522-6

No acredita dominio de vehículo

PERIODO

2017

TOTAL PAGADO

89,390

CODIGO S.I.I.

CC. 9,354

COMB.

DIES

TRM.

EQU.

PLACA ÚNICA

JKCP-29-1

PUNTA ARENAS

22 MAR 2017

76

RECIBIDO - PAGADO

2.- CONTRIBUYENTE



2 - COPIA PARA MUNICIPALIDAD

CASA DE MONEDA DE CHILE

CERTIFICADO DE EMISIONES CONTAMINANTES

SERVIDEN Y CIA. LTDA.
CARLOS CONDELL 01086
PUNTA ARENAS
FOND:6728330934
AB1206

Nº A 38583201

JK CB29 - L

10 11 2017
DIA MES AÑO

NOMBRE	RUT	DOMICILIO	COMUNA
SERVICIOS AUSTRAL DAT 76462522-6	PASAIE 12 FEBRERO 346	PUNTA ARENAS	
AD TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO
CAMION	VOLVO	FM 7 250	2001
Nº MOTOR	Nº CHASSIS	VIN	CONTROL EMISIONES
1/1	S/N	YVET406C51A532197	NO

INSPECCION VISUAL

VENTILACION DEL CARTER	PCV	EGR
EVAPORACION COMBUSTIBLE	CARB.	INY. C.
SISTEMA FILTRO AIRE	CAT.	SENSOR O ₂
SISTEMA DE ESCAPE		

A: APROBADO R: RECHAZADO N: NO APLICABLE F: FALTANTE M: MODIFICADO D: DESCONECTADO

COMPROBACION INSTRUMENTAL

SELLO ROJO
VEHICULO NO PUEDE CIRCULAR POR LAS
REGIONES IV a la X y METROPOLITANA
SEGUN D.S. 55/94.

HUMO NEGRO HUMO AZUL

VEHICULOS DIESEL

OPACIDAD

1=0.03

CUMPLE NORMA SI

VALIDA	HASTA
10 MAYO	2018
MES	AÑO
DISTINTIVO Nº	
16918514	

CERTIFICO QUE LOS DATOS ANTERIORES CORRESPONDEN A LOS DATOS DEL VEHICULO AL MOMENTO DE EFECTUARSE EL ANALISIS

Firmado digitalmente por
RAMON VALENZUELA
10/11/2017
AB1206



FORMA Y TITULO PLANTA REVISOR

SERVIDEN Y CIA. LTDA.
CARLOS CONDELL 01186
PUNTA ARENAS
FONO 672330934

FECHA 10 de 11 de 2017

PLACA UNICA JK CP29 DV

16209775

16209775

CERTIFICADO DE REVISION TECNICA N° A

ORIGINAL PARA OBTENCION PATENTE

PROPIETARIO SERVICIOS AUSTRAL PATAGONIA S.A RUT 76462522-6
DOMICILIO PASAJE 12 FEBRERO 346 COMUNA PUNTA ARENAS
VEHICULO CAMION MARCA VOLVO MODELO FM 7 250
N° MOTOR S/N ASIENTOS 2

ESTADO MECANICO	TEC	S/N		
		APROBADO	CONDICIONAL	RECHAZADO
1.- Sistema de Dirección		A		
2.- Sistema de Frenos		A		
3.- Luces y Sistema Eléctrico		A		
4.- Suspensión		A		
5.- Ruedas y Neumáticos		A		
6.- Estado del Chasis		A		
7.- Estado de Carrocería y / o Cabina		A		
8.- Instrumentos : Velocímetro, Tacómetro, etc.		A		
9.- Elementos de Seguridad y Accesorios		A		

EMISION DE
CONTAMINANTE

SELLO ROJO
VEHICULO NO PUEDE CIRCULAR POR LAS
REGIONES IV a la X y METROPOLITANA
SEGUN D.S. 55/94.

AÑO VEHICULO 2001 POTENCIA DIN 250 CV
MOTOR : BENCINERO ☐ DIESEL ☒ GAS ☐

EPA 94 o EURO II SI

Certifico que los datos y valores corresponden al estado mecánico del vehículo al momento de efectuar la revisión técnica.

REVISION TECNICA VALIDA HASTA

10 de MAYO de 2018

RESULTADO
REVISION
TECNICA ☒ 1
COD. 1

CODIGO
1 - APROBADO
2 - RECHAZADO
3 - CONDICIONAL

N° DE DISTINTIVO

16918514

Firma REVISION TECNICA
RES. EX. N° 25/2016
por AB 1206
RAMON VALENZUELA S.L.G.

10 FIRMAS Y SELLOS DE LA COMISION DE REVISION DE 08
AB1206

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO

TIPO DE VEHICULO	:	CAMION
MARCA	:	VOLVO
MODELO	:	FM7 250
Año FABRICACION	:	2001
CARROCERIA	:	BASURERO
COLOR	:	AZUL
COMBUSTIBLE	:	DIESEL
PASAJEROS	:	3
DIMENCIONES	:	LARGO 5 MT ANCHO 2 MT 55 CM ALTO 2 MT 30 CM
CAPACIDAD CARGA	:	10.000 KILOS
SISTEMA RECOLECCION:		1.000 LITROS
DE LIQ. PERCOLADOS		
MATERIAL CARROCERIA:		ACERO