

# Informe de Ensayo (AC-041)

Nº Informe: 235356



Cliente: LEVADURAS COLLICO S.A.

Dirección: Balmaceda 3500, Valdivia, Valdivia

Proyecto: Control Muestra de RILes

Ciudad / Región: Valdivia,Decimocuarta Región

Recepción Laboratorio: 18-11-2014 09:03:02

Muestreado por HIDROLAB S.A. - Sr. Eulogio Castro

## Resultados e Información del Muestreo

Nº	Ident. Cliente	Lugar Muestreo	Punto	Muestra	Matriz	Fecha y Hora Término Muestreo
235356-01	P1	Levaduras Collico	Efluente Final	Puntual	RILes	17-11-2014 15:00:00

Parámetros	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	23	18-11-14 09:33	2313-22of95(1)

Nº	Ident. Cliente	Lugar Muestreo	Punto	Muestra	Matriz	Fecha y Hora Término Muestreo
235356-02	P2	Levaduras Collico	Efluente Final	Puntual	RILes	17-11-2014 15:15:00

Parámetros	Unidades	Resultados	Fecha y Hora Análisis	Ref.Método
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	800	18-11-14 09:56	2313-23of95(1)

### Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Residuos Industriales Líquidos.

Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 6,2°C

235356-01 El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 18:33 hrs., envase con Na2S2O3.

235356-02 El tiempo entre toma de muestra y análisis es de 18:41 hrs., envase con Na2S2O3.

Ximena Cuadros M.  
Ejecutivo Técnico

Fecha Emisión Informe: 24-11-2014



\* 2 3 5 3 5 6 2 4 1 1 A S 1 3 3 8 3 4 X \*

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214-LE 215; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005  
Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 27566350 Fax: 27566351 - www.hidrolab.cl