


ORD.: DOH.VI R N° 899 /

ANT.: RES EX N°2/ROL D-019-2018 SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE VI RANCAGUA

MAT.: Responde lo que solicita.

INC.: Fotografías del sector.

RANCAGUA, 14 MAY 2018



DE : DIRECTORA REGIONAL (S) DE OBRAS HIDRAULICAS, M.O.P.,
REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS.

A : FISCAL INSTRUCTOR DE LA DIVISION DE SANCIÓN Y
CUMPLIMIENTO, SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.

En relación a lo solicitado en el documento indicado en el ANT., referente al proceso de formulación de cargos donde la Superintendencia del Medio Ambiente procedió a formular cargos contra la empresa Aridos Cachapoal Ltda., ubicada en el río Cachapoal en la comuna de Olivar, entre los puentes ex ruta 5 y el By Pass Rancagua, este Servicio responde lo siguiente:

1. Antecedentes que proporcionen información actualizada respecto a la situación actual de las obras de extracción por parte de Aridos Cachapoal Ltda., en las zonas intervenidas por el proyecto en el río Cachapoal

El día 09 de mayo de 2018, se realiza visita al sector señalado, no encontrándose faenas de extracción de áridos al interior del cauce. Sin embargo, se encontraron zonas de extracción recientes (Posterior a las crecidas por deshielos) según las trazas existentes en el cauce. Se adjunta Minuta fotográfica.

En relación al tamaño y volumen del acopio de material de rechazo, según percepción visual, no ha habido cambio a la fecha en comparación a lo constatado en el año 2016.

En visita a terreno se evidenció que la cantera de extracción ha aumentado en comparación con lo constatado en julio del año 2016.

2. Antecedentes que permitan verificar la efectividad de que las labores de extracción de áridos y otras modificaciones al escurrimiento del río, en las áreas intervenidas por el proyecto, fueron efectivamente ejecutadas y ocasionadas por Aridos Cachapoal Ltda., a fin de descartar otras posibles causas del riesgo generado en esta zona.

El único acceso al río Cachapoal en el sector, es el acceso que posee el titular, además de ser la única planta entre los dos puentes con la capacidad de procesar gran cantidad de áridos.

Se puede evidenciar en las secuencias de las imágenes aéreas del programa Google Earth (Se adjunta imagen N°4 aérea del año 2011), que los caminos hacia las zonas de extracción se emplazan por la planta indicada.

Saluda atentamente a usted,

NCS/MJBF/RSA/SUR
DISTRIBUCION:

- ❖ Sra. Loreto Hernandez Navia. Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento S.M.A.
- ❖ D.G.A. M.O.P., Región de O'Higgins
- ❖ D.O.H., M.O.P., Región de O'Higgins.
- ❖ Oficina de Partes, D.O.H., M.O.P., Región de O'Higgins.

N° Proceso: 11975202 /

MARIA JOSÉ BELTRÁN FUENZALIDA
DIRECTORA(S)
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS
M.O.P. - REGIÓN DE O'HIGGINS

MINUTA FOTOGRAFICA

Figura 1: Fotografía Río Cachapoal de fecha 09-05-2018



Figura 2: Imagen Cantera de Extracción de Áridos año 2016



Figura 3: Imagen Cantera de Extracción de Aridos mayo 2018



Figura 4: Imagen Google Earth año 2011

