



Informe Final de Trabajos

CODIGO	IF-DIP-02
REVISION	0
FECHA	Julio 2013

1.- INFORMACION GENERAL

FECHA	19-12-2016
REFERENCIA	LIMPIEZA DE ENFRIADORES AUX. UNIDADES 1 Y 2

LUGAR	CENTRAL NUEVA TOCOPILLA
UBICACIÓN	TOCOPILLA
CONTACTO	OSCAR CANDIA

2.- INTRODUCCION

Entre los días 01 y 14 de Diciembre de 2016, DIP Desarrollo Integral de Proyectos, ejecutó el servicio denominado

"Limpieza de Enfriadores Axiliares y Otros Unidades 1 y 2". En esta oportunidad, el presente informe detalla las actividades realizadas en unidad N°2.

3.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Información:

N° Permiso de Trabajo : 74166

N° Loto : 21522

a) Limpieza de enfriador auxiliar "A".


b) Cambio de ánodos.

c) Limpieza líneas de implusión bombas.

d) Instalación de 02 válvula de 18"

e) Limpieza de filtros con varillas y aire a presión.

4.- OBSERVACIONES

ELABORO INFORME	
NOMBRE Manuel Ortiz O.	 FIRMA
CARGO	
QA/QC	
FECHA 19-12-2016	

Informe Final de Trabajos

CODIGO	IF-DIP-2940-01
REVISION	0
FECHA	Agosto 2016

Foto 1: Apertura para inspección y limpieza del enfriador auxiliar



375128 m E; 7556114 m N;
Huso 19; Datum WGS84

01-12-2016

Foto 2: Línea de circulación del enfriador auxiliar antes de limpieza



375128 m E; 7556114 m N;
Huso 19; Datum WGS84

01-12-2016

ELABORO INFORME

NOMBRE
Manuel Ortiz O.
CARGO
QA/QC
FECHA
19-12-2016

[Firma manuscrita]
FIRMA


Foto 3: Línea de circulación del enfriador auxiliar antes de limpieza



375128 m E; 7556114 m N;
 Huso 19; Datum WGS84

01-12-2016

Foto 4: Maniobras de apertura línea circulación auxiliar



375128 m E; 7556114 m N;
 Huso 19; Datum WGS84

01-12-2016

ELABORO INFORME

NOMBRE
 Manuel Ortiz O.
 CARGO
 QA/QC
 FECHA
 19-12-2016

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Foto 5: Maniobras de apertura línea circulación auxiliar



Foto 6 Proceso de limpieza utilizando red contra incendios CNT



ELABORO INFORME

NOMBRE
Manuel Ortiz O.
CARGO
QA/QC
FECHA
19-12-2016

[Handwritten Signature]
FIRMA

Foto 7: Proceso de limpieza utilizando red contra incendios CNT



Foto 8: Proceso de limpieza utilizando red contra incendios CNT



ELABORO INFORME


NOMBRE
Manuel Ortiz O.
CARGO
QA/QC
FECHA
19-12-2016

[Handwritten Signature]
FIRMA

08


14 12 16.


SE DESTAPA FILMO SUPERIOR.
SE AACE LIMPIEZA Y SOPLOADO ARRUERAS. SU
LIMPIEZA SE AUTORIZA O ITO. ESTE ES
APROBADO POR OPERACIONES LA RECEPCION.
DE ESTOS TRABAJOS.



Cesar Mancibia Araya
Supervisor
DIP S.P.A.

Manuel Fernandez



ELABORO INFORME	
NOMBRE	 <small>FIRMA</small>
Manuel Ortiz O.	
CARGO	
QA/QC	
FECHA	
19-12-2016	